



الجمعية العمومية - الدورة السابعة والثلاثون

تقرير اللجنة الفنية عن البنود ٣٨ و٤٠ و٤١ و٤٥
من جدول الأعمال

(مقدم من رئيس اللجنة الفنية)

التصويب رقم ١

صفحة 45-1، الفقرة ٧-٤٥:

يرجى الاستعاضة عن الفقرة بالفقرة التالية:

٧-٤٥ فيما يتعلق بمطلب أن يقدم الحاملون لشهادات نوع الطائرة الحد الأدنى من مضمون التدريب على هذا النوع للطيارين وموظفي شهادة صيانة الطائرة، أعرب عن القلق من أن المسؤولية عن الإشراف على برامج التدريب من اختصاص سلطة الطيران المدني ودولة المشغل، كما هو منصوص عليه في الملحق ٦ - تشغيل الطائرات.

— انتهى —