

منظمة الطيران المدني الدولي

"فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران" (CART)

"الإقلاع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العمومية الناجمة عن فيروس كورونا (COVID-19)" الطبعة الثالثة

مونتریال، کندا، ۱۰/۳/۱۰ ۲۰۲۱

جدول المحتويات

1	الخلفية العامة	-1
1	لمحة عامة	- Y
1	الأهداف	-٣
2	الاعتبارات التوجيهية	- £
3	مراحل الإجراءات الاحترازية المستندة إلى تقييم المخاطر	-0
	المرفَق	
A-1	ابير التخفيف من حدّة المخاطر على الصحة العمومية	۱ – تد
A-1	معلومات عامة	1-1
A-1	الإجراءات الاحترازية المطبَّقة بشكل عام للتخفيف من المخاطر	۲-۱
A-5	الإجراءات الاحترازية المطبقة في وحدات محددة للتخفيف من المخاطر	۳-۱
A-5	التدابير الاحترازية التي تطبقها القطاعات الأخرى في الطيران للتخفيف من المخاطر	٤-١
A-6	التنفيذ من خلال ممرات الصحة العمومية	0-1
A-7	وحدات	٢ – الر
A-7	اتا	المطار
A-22	اِت	الطائرا
A-34		الطاقم
A-44	ئع	البضائ
A-48	نماذج والملصقات	<u>تا</u> – ۳
A-49	الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا	بطاقة
A-50	تابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا	بیان م
A-51	لتابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا	بیان م
A-54	عن الملصقات في أماكن استراحة الموظفين	أمثلة .
A-55		ks
A-56	How to select, wear, and clean your i	mask

١ – الخلفية العامة

1-1 يُعتبر تأثير جائحة مرض فيروس كورونا على شبكة النقل الجوي العالمي حدثاً غير مسبوق. ففي عام ٢٠١٠، انخفضت أعداد الركّاب على المستوى العالمي بنسبة ٢٠٪ أي ما يعادل مبلغ ٢٠٧ بليون، مقارنةً بمبلغ ٥٠٤ بليون في عام ٢٠١٠ (- ٤٧٪ على مستوى الحركة الدولية و - ٠٠٪ على مستوى الحركة المحلية). أما شركات الطيران فشهدت تراجعاً بنسبة ٢٦٪ من حيث "الركّاب الكيلومتريين الإيراديين" (PRKs) وانخفضت أعداد ركّاب المطارات بنسبة ٧٥٪ في عام ٢٠٢٠. وأفادت التقديرات بأن انخفاض الحركة قد أدى إلى خسائر في الإيرادات بمبلغ ٣٧١ بليون دولار أمريكي و ١١٢ بليون دولار أمريكي بالنسبة لشركات الطيران والمطارات، على التوالي. كما قدّرت "منظمة السياحة العالمية" (UNWTO) أن هناك خسارة بمبلغ ١٠٣ تريليون دولار أمريكي في عائدات الصادرات من قطاع السياحة. وفي ظلّ تسارع جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تظلّ الاتجاهات المعاكسة للنقل الجوي واضحة بشكل خاص في عام ٢٠٢١. وتُشير أحدث توقعات الإيكاو إلى أن الحركة المقررة للركّاب على الصعيد العالمي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ ستتخفض بنسبة وتُشير أحدث توقعات الإيكاو إلى أن الحركة المقررة بالمستويات المسجّلة في عام ٢٠١١.

٢-لمحة عامة

1-1 توفّر هذه الوثيقة إطاراً عاماً لمعالجة تأثير جائحة فيروس كورونا الراهنة على شبكة النقل الجوي العالمي. ويتضمن المرفق بهذه الوثيقة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من مخاطر الصحة العمومية على الركّاب والعاملين في قطاع الطيران مع تعزيز الثقة لدى جمهور المسافرين والعاملين في قطاع الطيران وفي سلسلة التوريد العالمية والحكومات. وسيساعد ذلك في تسريع وتيرة الطلب على خدمات السفر الجوي الأساسية وغير الأساسية المتأثرة بفيروس كورونا. واستكمالاً لهذه المواد، تشير الوثيقة الحالية إلى المواد الإرشادية التي أعدتها المؤسسات العالمية في القطاع بغرض التخفيف من آثار الجائحة. وتجري المواظبة على استعراض وتتقيح جميع هذه المواد، كلما لزم الأمر، وذلك للمواظبة على تحديثها.

Y-Y وبمساعدة الجهات المعنية في قطاع الطيران المدني والإرشادات المقدمة منها، توصي الإيكاو باتباع منهج تدريجي لتمكين العودة الآمنة إلى السفر الجوي المحلي والدولي بمستويات مرتفعة بالنسبة لكل من الركّاب والبضائع. ويستند هذا المنهج على مجموعة جوهرية من الإجراءات التي تشكل بروتوكولاً صحياً أساسياً لحماية الركّاب والعاملين في قطاع الطيران من فيروس كورونا. وستمكّن هذه التدابير من تحقيق النمو في قطاع الطيران العالمي أثناء تعافيه من الوباء الحالي. إلا أنه من المهم إدراك أن كل مرحلة من مراحل هذا التعافي ستحتاج إلى إعادة ضبط هذه الإجراءات من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو تمكين السفر بالطائرة بأمان، تطبيق إجراءات الصحة العمومية الجديدة في شبكة الطيران، وكذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو. ويجب أن نتدارك في سياق أعمالنا الحاجة إلى الحد من مخاطر الصحة العمومية مع مراعاة ما هو ممكن عملياً لشركات الطيران والمطارات ومصالح الطيران الأخرى. كما ينظر عملنا في تطوير البروتوكولات المتاحة للتخفيف من حدّة المخاطر، بما في ذلك اختبار واستخدام اللقاحات المتاحة حديثاً. وهذا الأمر ضروري لتسهيل الانتعاش خلال كل من المراحل القادمة.

٣- الأهداف

1-T في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قامت الدول، بما في ذلك الجهات النتظيمية الحكومية، والمطارات وشركات الطيران ومصنّعي الطائرات، من ضمن جهات معنيه أخرى في منظومة الطيران، بالتنسيق مع سلطات الصحة العمومية، بوضع مجموعة من الإجراءات، الإجراءات التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية على المسافرين جواً والعاملين في قطاع الطيران وعامة الناس. وهذه الإجراءات، التي تنطبق على الدول ومشعّلي المطارات وشركات الطيران وغيرها في صناعة النقل الجوي، مصمّمة لتوفير قدر من الاتساق في طريقة تشغيل الرحلات الجوية وتفادي المفاجآت. وستساهم أيضاً في تشغيل عمليات النقل الجوي وضمان عناصر الكفاءة والسلامة والأمن والاستدامة لعدد متزايد من الركّاب وكميات أكبر من البضائع، كما أنها ستقلل من خطر انتقال فيروس كورونا بين هذه المجموعات وبين عامة الناس. فمن شأن تنفيذ هذه تيسير وتوطيد عملية الانتعاش العالمي من جائحة فيروس كورونا.

٤ - الاعتبارات التوجيهية

١-٤ لدى إعداد الإجراءات الواردة في المرفق، اهتدى واضعوها بالاعتبارات التالية:

- أ) مواصلة التركيز على الأمور الأساسية: السلامة والأمن والفعالية؛
- ب) تعزيز الصحة العمومية والثقة في صفوف الركّاب والعاملين في مجال الطيران والجمهور العام؛
 - ج) الإقرار بأن الطيران يمثل محرِّكاً للانتعاش الاقتصادى.

٢-٢ بالاستناد إلى هذه الاعتبارات التوجيهية، اتفق واضعو هذه الإجراءات أيضاً على أن تتوافر فيها الخصائص التالية:

- أن يجري تتفيذها في إطار نهج متعدد المستويات يتناسب مع مستوى المخاطر ولا يمسّ بسلامة وأمن الطيران؛
- أن تكون قادرة على الاستفادة من التجربة الطويلة للقطاع وتطبيق نفس المبادئ المستخدمة في إدارة مخاطر السلامة والأمن. ويشمل ذلك رصد الامتثال واستعراض كفاءة الإجراءات بانتظام، وتكييف الإجراءات وفق الحاجات المتغيرة بالإضافة إلى الأساليب والتكنولوجيات المحسنة؛
- أن تكون قادرة على الحد من الآثار السلبية التشغيلية وعلى مستوى الكفاءة مع تقوية وتعزيز ثقة الجمهور والصحة العمومية في مجال الطيران؛
- أن تكون متسقة ومنسقة إلى أقصى حد ممكن، مع تحلّيها بالمرونة الكافية للاستجابة لتقييم المخاطر الإقليمية
 أو الظرفيّة ودرجة تحمّلها. وسيكون قبول التدابير المكافئة بالاستناد إلى مبادئ مشتركة ومعايير معترف بها
 دولياً عنصر تمكين أساسى لاستئناف الخدمات الجويّة على الصعيد العالمي؛
 - أن تستند إلى الإثباتات الطبية ونتوافق مع أفضل الممارسات المرتبطة بالصحة العمومة؛
 - ألا تكون تمييزية في طبيعتها وأن تكون مبنيّة على الأدلّة وشفافة؛
 - أن تكون فعَّالة من حيث التكلفة ومتناسبة وألا تقوّض تكافؤ الفرص لأغراض المنافسة؛
- أن تكون على درجة عالية من البروز، ومنقولة بشكل فعَّال وواضح لمجتمع الطيران وكذلك لعامة الناس؛
- أن تتوافق مع التزامات الدول الناشئة عن اتفاقية شيكاغو وغيرها من المعاهدات والاتفاقات، وأيضاً مع المتطلبات والقواعد القياسية والتوصيات الدولية المطبقة على الطيران والصحة العمومية.

٥- مراحل الإجراءات الاحترازية المستندة إلى تقييم المخاطر

0-1 وكالات الصحة العمومية (مدفوعة بمستويات مخاطر السفر)، والقيود والشروط الحكومية المفروضة على السفر، وثقة الركّاب، والقدرة التشغيلية للناقلين الجويين والمطارات.

٥-٢ وسيسمح المنهج القائم على تقييم المخاطر بالانتقال بين مراحل إعادة إطلاق العمليات وتعديل التدابير الاحترازية بحسب المخاطر القائمة، مع الإقرار بأن العودة إلى المراحل السابقة قد تكون ضرورية. والهدف هو التوصّل إلى أقصى حد ممكن من الاتساق ووضع معايير للإبلاغ عن البيانات وعمليات المراقبة لدعم التقييم والتقدم إلى المرحلة (المراحل) التالية. وليس من الممكن حالياً تحديد أيّ توقيت خاص بالانتقال بين هذه المراحل. وفي وقت نشر هذه الوثيقة، كان معظم طيران الركّاب التجاري في المرحلة صفر أو المرحلة الأولى.

- المرحلة صفر: حالة يوجد فيها قيود على السفر وحركة ركَّاب ضئيلة فقط بين المطارات المحلية والدولية الكبرى.
- المرحلة الأولى: زيادة أولية في سفر الركّاب. تتزامن هذه المرحلة الأولية مع أعداد منخفضة نسبياً من الركّاب، مما يسمح لشركات الطيران والمطارات باستحداث ممارسات الصحة العمومية في مجال الطيران بما يتناسب مع الحجم. وستكون هناك تحديات كبيرة فيما تتكيف كل جهة من الجهات المعنية مع كل من الطلب المتزايد والتحديات التشغيلية الجديدة المرتبطة بالتخفيف من المخاطر. وسيكون من الضروري كحد أدنى أن تكون التدابير الصحية للسفر المطلوبة في المطارات مطابقة لتلك المتبعة في وسائل النقل والبنية الأساسية المحلية الأخرى.
- المرحلة الثانية: فيما تستعرض السلطات الصحية إمكانية تطبيق التدابير بناءً على معايير طبية معترف بها، ستستمر أعداد الركّاب بالتزايد. ويمكن رفع العديد من الإجراءات التي كانت مطلوبة في المرحلتين و ١. وينبغي أن تتطابق التدابير الصحية للسفر المطلوبة في المطارات مع تلك المتّبعة في وسائل النقل والبنية الأساسية المحلية الأخرى.
- المرحلة الثالثة: قد تحلّ عندما يتم احتواء تفشي الفيروس بشكل كافٍ في كتلة حرجة من الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم على النحو الذي تحدّده السلطات الصحية. وسيكون خفض مستويات الإنذارات الصحية الوطنية وما يرتبط بها من تخفيف للقيود المفروضة على السفر من العوامل المحقّرة الرئيسية. وسيستمر تخفيض تدابير التخفيف من المخاطر، أو تعديلها، أو سيتم إيقافها في هذه المرحلة. وقد لا تكون هناك تدخلات صيدلانية فعّالة (مثل العلاجات أو اللقاحات) متاحة بشكل شائع خلال المرحلة الثالثة، ولكن ينبغي أن يكون تتبع الأشخاص الذين تمّ الاتصال بهم وإخضاعهم للفحص متاحين بسهولة. وبانتظار توافر تدخلات صيدلانية محددة وفعالة، قد تحتاج الدول إلى الاستمرار في تخفيف أو إعادة تدابير الصحة العمومية والتدابير الاجتماعية طوال مدة الجائحة.
- المرحلة الرابعة: تبدأ عندما تكون التدخلات الصيدلانية المحددة والفعّالة متاحة بسهولة في معظم البلدان. وقد تكون هناك مجموعة من التدابير /الإجراءات الاحترازية المتبقية التي يمكن الاحتفاظ بها، على الرغم من أنها ينبغي أن تخضع أبضاً لعملية مراجعة دورية.

ملاحظة — لا توجد حدود صارمة بين هذه المراحل ويمكن أن يكون الانتقال بينها في أي من الاتجاهين.

الإقلاع: دليل السفر الجوي فيروس كورونا في أثناء أزمة الصحة العمومية الناجمة عن فيروس كورونا المرفق

١ - تدابير التخفيف من حدّة المخاطر على الصحة العمومية

1−1 معلومات عامة

1-1-1 تنقسم تدابير التخفيف من حدّة المخاطر على الصحة العمومية هذه إلى أربعة أقسام. يحتوي القسم الأول على تدابير التخفيف من حدّة المخاطر المطبَّقة بشكل عام والتي تنطبق في جميع مراحل نقل الركَّاب والبضائع. ويصف القسم الثاني الوحدات المرتبطة بهذا المرفق، والتي تخص جوانب مختلفة من النقل الجوي التجاري. أما القسم الثالث فيتضمن روابط للوصول إلى مواد أعدتها مؤسسات على مستوى القطاع بهدف توفير المساعدة للقطاعات الأخرى في مجال الطيران. ويتناول القسم الرابع والأخير ممرات الصحة العمومية باعتبارها استراتيجية تعاونية للتنفيذ يتمثل الغرض منها في الحد من انتقال الفيروس عن طريق الطيران.

1-1-7 لدى تطبيق هذه التدابير، ينبغي الحرص على اتباع جميع القوانين واللوائح والمتطلبات والقواعد القياسية والإرشادات المطبَّقة الصادرة عن السلطات دون الوطنية والوطنية والدولية المعنية. وليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يقصد أن يحل محل تلك المتطلبات أو يتعارض معها. وينبغى للدول ضمان الاتساق بين سياساتها وتدابيرها عبر كافة القطاعات المختصة.

١ - ١ الإجراءات الاحترازية المطبّقة بشكل عام للتخفيف من المخاطر

1-۲-۱ لا ينبغي اعتبار أي من التدابير المذكورة أدناه بمثابة التدابير الاحترازية الوحيدة بل ينبغي إدراجها في إطار عمل متعدّد المستويات للتخفيف من حدّة المخاطر.

- التثقيف العام: يجب على الدول والجهات المعنية العمل معاً لتوزيع المعلومات الدقيقة بسرعة. ويجب أن تكون المعلومات واضحة وبسيطة ومتسقة قدر الإمكان عبر تجربة سفر الركّاب بأكملها.
- النظافة العامة: ينبغي الحرص دائماً على نظافة اليدين (غسل اليدين بالماء والصابون، أو إن لم يتوفر ذلك، تعقيمهما باستخدام محلول مطهر لليدين يحتوي على الكحول)، الآداب المتعلقة بالجهاز التنفسي (تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال) والحدّ من ملامسة الأسطح في أنحاء المطارات بحيث يقتصر ذلك على الضرورة القصوى، ما لم يوصِ العاملون بالمطارات أو أفراد أطقم الطائرات بخلاف ذلك.
- التباعد البدني: إلى أقصى حد ممكن، ينبغي أن يكون الأشخاص قادرين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أو المبادئ التوجيهية الصحية الوطنية السارية. وعندما يكون هذا التباعد غير ممكن (على سبيل المثال في مقصورات الركّاب على متن الطائرات)، ينبغي استخدام التدابير المناسبة القائمة على تقييم المخاطر، والتي تشمل السماح بقدر يسير فقط من الحقائب داخل مقصورة الطائرة، واتباع الإجراءات السليمة عند

الصعود إلى الطائرة، وإذاعة إعلانات النزول من الطائرات وتوضيح إجراءات ذلك، والحد من تحركات الركّاب والطاقم التي لا داعي لها على متن الطائرة.

- أقتعة الوجه: ينبغي ارتداء الأقنعة غير الطبية والطبية و وقعاً لتوصيات "منظمة الصحة العالمية" أوالمبادئ التوجيهية المصحمة العمومية المعمول بها، بما في ذلك متطلبات جميع الدول المعنية (مثلاً عمليات المغادرة والعبور والوصول). وينبغي أن تُبلغ شركات الطائرات الركّاب مسبقاً عن نوع الأقنعة المطلوبة من جانب السلطات الوطنية المختصة في الصحة العمومية. أما الفئات التي تُستثنى من هذه التدابير (كالأطفال حتى سن ٥ سنوات أو الركّاب الذين لا يمكنهم تحمّل الأقنعة غير الطبية أو الطبية مثل الأشخاص من ذوي الإعاقات أو الذين يُعانون من مشاكل في التنفس أو غير ذلك من العلل) فينبغي تحديدها بوضوح. وينبغي أن يحرص الركّاب والموظفون دائماً على اتباع أفضل الممارسات فيما يخص أوقات وكيفية ارتداء الأقنعة غير الطبية والطبية والطبية والطبية وخلعها واستبدالها والتخلص منها، بالإضافة إلى المواظبة على نظافة اليدين بعد إزالة هذه الأقنعة. وينبغي أن تتكوّن هذه الأقنعة من ٣ طبقات وأن تغطي الأنف والفم بالكامل وأن تمثل لمعايير "منظمة الصحة العالمية" من حيث كفاءة الترشيح والقدرة على التنفس. وينبغي استبدالها عندما لم تعد صالحة للاستخدام (عندما تصبح مبللة مثلاً). وينبغي أن تحظى خلال فترات زمنية وجيزة. وينبغي استبدالها عندما لم تعد صالحة للاستخدام (عندما تصبح مبللة مثلاً). وينبغي أن تحظى الأقنعة الطبية بالأولوية لاستخدامها كمعدات الوقاية الشخصية من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. كما أن الجهزة التنفس الطبية (مثل كام أو N90 أو N90 أو FFP2) ينبغي حجزها للعاملين في مجال الرعاية الصحية. أما الأقنعة المزودة بصمامات ويُمكن أن تنقل الفيروس فلا ينبغي استخدامها. والمحصول على المزيد من الإرشادات، يُرجى الرجوع إلى المصفات الموفقة.
- النظافة الصحية الروتينية: ينبغي تنظيف وتطهير الأسطح متكررة اللمس على النحو الذي تحدّده سلطات الصحة العمومية بمعدل يعتمد على تقييم المخاطر التشغيلية.
- إقرارات الحالة الصحية: حيثما كان ذلك ممكناً ومبرَّراً، ينبغي استخدام نماذج إقرارات الحالة الصحية أو الشهادات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع الركَّاب، بناء على توصيات السلطات الصحية المختصَّة. كما ينبغي التشجيع على تقديم الإقرار الذاتي بالصيغة الإلكترونية قبل الوصول إلى المطار تفادياً للازدحام في المطارات. ويُرجى الرجوع إلى النموذج ٤ من "ممرات الصحة العمومية" (PHC).
- الكشف الطبي: ينبغي أن تضمن الدول إجراء الكشف الطبي، عند الدخول والخروج، وفقاً لبروتوكولات السلطات الصحية المختصّة (مثلاً عمليات المغادرة والعبور والوصول). ويمكن أن يتألف الكشف الطبي من إقرارات الحالة الصحية قبل الرحلة وبعدها، وقياس درجة الحرارة عن بُعد، و/أو المراقبة البصرية التي يجريها الموظفون المدربون على تبيّن العلامات التي تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا والمدربون أيضاً على تنفيذ هذه التدابير. ويمكن أن تحدِّد هذه الفحوص الأشخاص المرضى والذين قد يحتاجون إلى فحص إضافي قبل العمل أو السفر. ويمكن الاستفادة من توفر هذه المعلومات والملاحظات في وضع

^{&#}x27; تشير الأقنعة الطبية (المُشار إليها أيضاً بالأقنعة الجراحية) إلى الأقنعة الطبية للمتخصصين التي يرتديها العاملون في مجال الرعاية الصحية. ويوصى بأجهزة التنفس الطبية لاستخدامها من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية فقط.

Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare ((COVID-19) في سياق فيروس كورونا (19-COVID)، settings in the context of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks^{**}

https://www.who.int/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel

نهج قائم على تقييم المخاطر، ما سيسهم أيضاً في طمأنة جمهور المسافرين. ويمكن إجراء هذا الفحص عند الدخول و/أو الخروج. كما يمكن للفحص القائم على قياس درجة الحرارة وتبيّن الأعراض الأخرى أن يشكل جزءً من نهج متعدد المستويات، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كإجراء مستقل للتخفيف من المخاطر نظراً لقدرته المحدودة على اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس. فالفيروس قد لا يؤدي إلا إلى أعراض بسيطة أو ربما لا يؤدي إلى أي أعراض، ولكن قد تحدث العدوى من جانب الأفراد في مرحلة ما قبل ظهور الأعراض أو الأفراد الذين لا تظهر عليهم أي أعراض.

وإذا ظهرت على شخص ما علامات وأعراض توحي بإصابته بفيروس كورونا أو إذا كشف نموذج الإقرار الصحي عن أن الراكب له تاريخ مرضي يتعلق بعدوى الجهاز التنفسي و/أو تعرّضه إلى الأفراد المخالطين من ذوي المخاطر العالية، فقد يكون من الضروري إجراء المتابعة المناسبة، بما في ذلك تقييم صحي محدد يجريه موظفو الرعاية الصحية إما في مكان مخصص للمقابلات الشخصية في المطار، وإما في منشأة رعاية صحية محدَّدة مسبقاً خارج المطار.

• المراقبة الصحية وتتبع الأشخاص الذين تم الاتصال بهم: ينبغي استكشاف أساليب جمع معلومات الاتصال الخاصة بالركّاب والموظفين في البلد الوجهة، ويشمل ذلك الاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية. وتُعد مثل هذه المعلومات حيوية لإجراء المراقبة الصحية للركّاب الواصلين إلى البلاد، كما يمكن أن تُستغل لأغراض دعم سلطات الصحة العمومية في تتبع الأشخاص الذين تم الاتصال بهم إن اقتضى الأمر ذلك في حالة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا. وينبغي طلب معلومات الاتصال المحدّثة كجزء من الإقرار الصحي سابق الذكر. كذلك ينبغي توزيع "نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العمومية" أثناء الرحلة وجمعه من الركّاب لدى انتهاء الرحلة وتسليمه إلى السلطات الصحية المختصة. °

١-٢-١ وينبغي مراعاة الاعتبارات التالية:

- الركّاب ذوق القدرة المحدودة على الحركة: ينبغي مراعاة الاحتياجات المحددة للركّاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند تتفيذ هذه التدابير لتجنب فرض قيود لا داعى لها على سبل استفادتهم من السفر الجوى.
- إدارة المخاطر (بما في ذلك إجراء الاختبارات): تتوافر لدى الدول مجموعة من التدابير الاحترازية المختلفة والمتتوعة التي ترمي الى معالجة المخاطر المحدقة بشعوبها وباقتصاداتها جراء جائحة فيروس كورونا. ويتعين على الدول تقييم ما لديها من مخاطر وتحديد التدابير الاحترازية الملائمة لها. ومع تطوّر اختبارات جديدة لاكتشاف فيروس كورونا ووصولها إلى درجة نضج ملائمة، ومع تحسن القدرة على الاختبارات وتوافرها، يمكن للدول أن تدرس تضمين الاختبارات في إطار استراتيجيتها العامة لإدارة المخاطر. وفي حين لا توصي سلطات الصحة العمومية عالمياً بإجراء الاختبارات، قامت بعض الدول بالاعتماد على الاختبارات كإجراء روتيني للكشف الطبي للركّاب القادمين على متن رحلات دولية. ونشرت الإيكاو "دليل الاختبارات وتدابير إدارة المخاطر العابرة للحدود" لمساعدة الدول على تقييم ما لديها من مخاطر ووضع استراتيجية عامة لمعالجتها، بما ذلك إمكانية إجراء الاختبارات. وسيجري تحديث الدليل بانتظام لتضمينه أحدث تم التوصل إليه في المجال الطبي ولتحسين فهم المرض.
- الترويج للرفاهية العقلية والحفاظ عليها ودعمها: تسببت جائحة فيروس كورونا والقيود التي تبعتها في آثار بالغة على الصحة والرفاهية العقلية لكل من الركَّاب والعاملين في مجال الطيران، ما قد يؤثر بدوره على السلامة التشغيلية. ولإقامة بيئة داعمة نفسياً واجتماعياً داخل قطاع الطيران، لابد من التعاون المتعدد القطاعات بين الجهات المعنية لدعم الصحة العقلية للعاملين في

[°] كتاب المنظمة 20/97

[.]https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx

قطاع الطيران، ولمساعدة الركّاب في تحضيراتهم للسفر. ويمكن الاطلاع على المبادئ والمواد الإرشادية المتعلقة بالصحة العقلية عبر الترويج للرفاهية العقلية في مجال الطيران والحفاظ عليها ودعمها خلال جائحة فيروس كورونا (EB 2020/55).

- بروتوكولات الاختبار والإبلاغ: مع تنفيذ المزيد من أنواع الاختبارات وبروتوكولات الاختبار، ينبغي للدول التي تطبّق الاختبار وتدابير في إطار استراتيجيتها لإدارة مخاطر فيروس كورونا أن تنظر في الإرشادات الموضّحة في وثيقة الإيكاو "دليل الاختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود"، لإعداد بروتوكولات الاختبار وتوحيد الإبلاغ عن نتائج الاختبار. ويوصني بتسجيل المعلومات الموضحة في النموذج من "ممرات الصحة العمومية" (PHC) (مجموعة البيانات المُوصني بها للإبلاغ عن نتائج اختبارات فيروس كورونا) في تقرير اختبارات فيروس كورونا الذي تم إصداره لأغراض السفر عبر الحدود.
- توحيد شهادات الاختبار: تُشجَّع الدول على استخدام الأدلة الموتقَّة للاختبارات المتاحة والفعالة والآمنة والجديرة بالثقة، والتي يمكن التحقق منها، والمواتية للاستخدام، والتي تمتثل للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات، والقابلة للتشغيل البيني دولياً/عالمياً. وينبغي مراعاة الحلول الحالية ويمكن أن تتضمن "ختماً رقمياً مرئياً" (VDS) وغيرها من أساليب عدم التلامس. ويُمكن الاطلاع على المزيد من الإرشادات في "المبادئ التوجيهية بشأن الأختام الرقمية المرئية (VDS) لشهادات الصحة العمومية المتعلقة بالسفر والصادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية لبرنامج الايكاو لتحديد هوية المسافرين (TAG/TRIP)" (يُرفق الرابط عند إتاحته).
- التلقيح. قد يضطلع التلقيح بدور هام في انتعاش الطيران حيث تزداد النسبة الملقّحة من سكان العالم مع مرور الوقت. ولا ينبغي أن يكون التلقيح شرطاً إلزامياً عند السفر على المستوى الدولي.
- الاعتبارات المرتبطة بالاختبار والحجر الصحي بعد إجراء التلقيح: في الوقت الذي تظهر فيه الأدلة على أن الركّاب الذين تم تلقيحهم لن ينقلوا فيروس 2-SARS-CoV أو يمكن أن يشكّلوا خطراً منخفضاً لنقل الفيروس، يمكن للدول أن تنظر في إعفاء هؤلاء الركّاب من الاختبار و/أو الحجر الصحي بناءً على الحدّ الأدنى للخطر المقبول من الدولة المعنية والإطار الوطني والوضع القائم لفيروس كورونا. وينبغي أن يخضع أفراد الطاقم للشروط الدنيا وفقاً للوحدة الخاصة بالطواقم والإرشادات الواردة في وثيقة "دليل تدابير الاختبار وادارة المخاطر عبر الحدود" (Doc 10152).
- الأدلة على التلقيح: عندما يتم تلقيح أفراد الطاقم أو الركّاب، تُشجّع الدول على نقديم أدلة على أن التلقيح يعتبر فعالاً وآمناً وجديراً بالثقة ويمكن التحقق منه ومواتياً للاستخدام ويمتثل للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات وقابلاً للتشغيل البيني دولياً/عالمياً. وينبغي مراعاة الحلول الحالية ويمكن أن تتضمن "ختماً رقمياً مرئياً" (VDS).
- الاعتبارات المرتبطة بالتلقيح للعاملين في مجال الطيران: تدعّم "خريطة طريق تحديد الأولويات لمجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية "SAGE" المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية" (WHO SAGE) البلدان فيما يخص التخطيط وتقترح استراتيجيات الصحة العمومية واستهداف الفئات ذات الأولوية لمختلف مستويات توافر التلقيح والأوضاع الوبائية. أما العاملون في مجال الطيران، باعتبارهم يعملون في مجال النقل، فهم عُمال أساسيون يندرجون ضمن المرحلة الثالثة من "خريطة طريق تحديد الأولويات لمجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية "SAGE" المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية" (WHO)، ليتم تلقيحهم عندما يكون هناك توافر معتدل للقاحات ويتم تلقيح ما بين ٢١٪ و ٥٠٪ من السكان على المستوى الوطني.

٧

Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers (who.int)

١-٣ الإجراءات الاحترازية المطبقة في وحدات محددة للتخفيف من المخاطر

أ) المطارات

نتضمَّن الوحدة الخاصة بالمطارات إرشادات محدَّدة تتناول عناصر لما يلي: مبنى المطار، أعمال التنظيف والتعقيم، والتباعد البدني، وتوفير حماية للعاملين، وسبل الوصول إلى مبنى المطار، ومنطقة تسجيل الأمتعة، والكشف الأمني، ومناطق التحركات المراقبة، ومنشآت البوابات، ونقل الركَّاب، والنزول، واسترداد الأمتعة، ومناطق الوصول.

ب) الطائرات

نتضمّن وحدة الطائرات إرشادات محددة نتناول عمليات الصعود إلى الطائرة وعمليات تعيين المقاعد والأمتعة والتفاعل على متن الطائرة ونُظُم التحكم البيئي وخدمة الطعام والمشروبات والوصول إلى المراحيض وحماية الطاقم وإدارة الركّاب المرضى أو أفراد الطاقم وتنظيف وتطهير مقصورة القيادة ومقصورة الركّاب ومقصورة البضائع.

ج) الطاقم

من أجل تعزيز السفر الجوي الدولي المتسم بالسلامة والاستدامة، سيكون من الضروري اتباع نهج دولي منسق بشكل وثيق في التعامل مع طواقم الطائرات، بما يتفق مع معايير الصحة العمومية المعترف بها، لتخفيف الأعباء على عمال النقل الضروريين. وتشمل هذه حالياً الفحص ومتطلبات الحجر الصحي وقيود ختم الجوازات التي تنطبق على المسافرين الآخرين. وتتمل هذه حالياً الفحص ومتطلبات محددة تتناول اتصال أحد أعضاء الطاقم بشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا أو ثبتت إصابته به، ومباشرة العمل، وأفضل ممارسات التوقف المؤقت الخاصة بالطاقم من طرف إلى آخر، وأفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا أثناء التوقف المؤقت، وتموضع الطاقم.

د) الشحن

ينبغي أن تطبِّق طواقم رحلات الشحن نفس اعتبارات الصحة والسلامة التي تطبِّقها طواقم رحلات الركَّاب وهي واردة مجمَّعة في القسم المخصص للطاقم من هذه الوثيقة. وفي حين أن شحنات الشحن الجوي لا تتلامس مع جمهور المسافرين، إلا أنّ قبول البضائع وعملية التسليم تشمل تفاعلاً مع موظفين من خارج المطار. وتتناول الوحدة الخاصة بالشحن الصحة العمومية في مجال الطيران بما في ذلك التباعد البدني، والنظافة الصحية الشخصية، وحواجز الحماية لنقاط التحويل إلى ساحة وقوف الطائرات والتحميل والتقريغ، والإجراءات الاحترازية الأخرى.

١-٤ التدابير الاحترازية التي تطبقها القطاعات الأخرى في الطيران للتخفيف من المخاطر

1-3-1 أعد وثيقة الإقلاع الإرشادية بالتعاون مع مؤسسات قطاع الطيران. كما بادر عدد من هذه المؤسسات بإعداد مواد إرشادية إضافية تتعلق بالعمليات التي يضطلع بها الأعضاء في تلك المؤسسات. وقد جرى إعداد وتحديث هذه المواد الإرشادية استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في تقرير فرقة العمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران، كما استرشدت بالاعتبارات التوجيهية التي تضمنتها وثيقة الإولاع الإرشادية الحالية.

1-٤-١ ويمكن الاطلاع على المواد الإرشادية التي أعدتها منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) بهدف دعم السلامة التشغيلية والكفاءة لدى تقديم خدمات الحركة الجوية من خلال الرابط التالي [الرابط]^.

1-٤-٣ كذلك يمكن الاطلاع على المواد الإرشادية التي أعدها المجلس الدولي لطيران الأعمال (IBAC) لدعم عمليات الطيران التجاري التجاري التجاري عبر الرابط التالي [الرابط⁹].

1-٤-٤ ويمكن أيضاً الاطلاع على المواد الإرشادية التي أعدها المجلس الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيارين (IAOPA) لدعم الطيران العام، بما في ذلك مدارس تعليم الطيران والطيران الترفيهي وغير التجاري، عبر الرابط التالي [الرابط '].

١-٥ التنفيذ من خلال ممرات الصحة العمومية

1-0-1 اللحد من انتشار فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة العاملين في مجال الطيران والركّاب، تُدعى الدول وبقوة إلى التعاون فيما بينها الإقامة "ممرات للصحة العمومية". ١١

1-0-1 ينشأ ممر للصحة العمومية حين تقوم دولتان أو أكثر بالاعتراف فيما بينها بالتدابير الاحترازية التي تطبقها لأغراض الصحة العمومية على مسار واحد أو أكثر بين الدولتين. وسعياً للوصول إلى هذا الاعتراف المتبادل، تُتصح الدول وبقوة بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى من خلال نموذج PHC عبر مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها (CRRIC).

1-0-7 ولدى إقامة ممر للصحة العمومية، يُتوقع أن تطبق الدول المشاركة فيه نهجاً داعماً متعدد المستويات يستند إلى المخاطر عند اضطلاعها بتنفيذ التدابير الاحترازية الرامية إلى التخفيف من مخاطر الصحة العمومية. فتطبيق مجموعة من ضوابط التصدي للمخاطر سيسهم في توفير قدر أفضل من الحماية مقارنةً بتنفيذ واحد أو اثنين فقط من هذه الضوابط. كما أن التعاون عند تنفيذ هذه التدابير سيسمح للدول بوضع استراتيجية للتخفيف من المخاطر تتوافق بشكل فعّال مع مستوى تحمّلها للمخاطر ومع ما لديها من نُظُم لإدارة الصحة والسلامة.

1-0-5 ولتيسير تنفيذ "ممرات الصحة العمومية" (PHC)، جرى تحديث وثيقة الإيكاو "دليل تدابير الاختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود" (Doc 10152) (الفصل ٥) وتُتاح للدول "مجموعة إرشادات التنفيذ" الصادرة عن الإيكاو "إقامة ممرات الصحة العمومية"." وتتضمن مجموعة الإرشادات كافة الإجراءات والأدوات ذات الصلة بهذه المسألة والتي سيجري تحديثها بانتظام في ضوء ما يُستجد من التطورات العلمية. وتتمثل إحدى هذه الأدوات في "تطبيق ممرات الصحة العمومية" الذي تم إعدادها حديثاً (تطبيق PHC). "

1-٥-٥ وتتُصح الدول بوضع مؤشرات الأداء الرئيسية، التي تم تضمينها في كل وحدة، بغرض رصد مدى فعالية هذه التدابير الاحترازية خصوصاً فيما يتعلق بإنعاش قطاع الطيران. وينبغي وضع هذه المؤشرات من منظور يراعي اعتبارات الطيران وبالاستناد إلى البيانات الصادرة عن سلطات الصحة العمومية.

https://ibac.org/guidance-documents

https://iaopa.icao.int-media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf

[&]quot; تم تحديث وثيقة "دليل الاختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود" (Doc 10152) (الفصل العاشر)

https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx \\

https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/establishing-a-public-health-corridor.aspx 117

https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/Public-Health-Corridor.aspx \\\^\epsilon_1

٢ – الوحدات

الوحدة

المطارات

الجمهور المستهدف

مشغِّلو المطارات والسلطات والحكومات وموظفو المطارات.

العنصر

مبنى المطار

وصف موجز (الهدف)

ينبغي لإرشادات تشغيل مبنى المطار أن تأخذ في اعتبارها جميع جوانب العمليات، والتي تشمل تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول إلى المبنى، واتباع التدابير الصحية، وتوفير الإرشادات ذات الصلة بالإسعافات الأولية/الرعاية الطبية والبروتوكولات المطبقة على الركّاب والعاملين بالمطار.

جوانب يجب مراعاتها

أعمال التنظيف والتعقيم

- ينبغي للسلطات الصحية بالمطار ومشغّلي المطار ومقدِّمي الخدمات المختصين الاتفاق على خطة مكتوبة تتعلق بتوسيع نطاق أعمال التنظيف والتعقيم، وذلك وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية المحددة في "دليل منظمة الصحة العالمية بشأن النظافة والمرافق الصحية في مجال الطيران". كما ينبغي الحرص على تحديث الخطة باستمرار من حيث العملية المتبعة والجدول الزمني والمنتجات، في ضوء ما يُستجد من معلومات. كذلك ينبغي تدريب جميع العاملين المختصين على متطلبات التعقيم الإضافية.
- ينبغي المواظبة على تنظيف وتعقيم البنية الأساسية وجميع المعدات بالمطار بانتظام، بموجب الخطة المذكورة، مع مراعاة إمكانية زيادة معدل تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم حسب الاقتضاء، في ضوء حجم حركة الطيران.
 - ضمان زيادة توفير منتجات التنظيف والتعقيم المعتمدة من قبل السلطات المختصة.
- ينبغي إطلاع جميع أفراد فريق العمل المكلَّف بأعمال التنظيف والتعقيم على خطة التنظيف والتعقيم المتفق عليها. ومن الضروري أيضاً التأكد من أن العاملين يستخدمون المنتجات بفاعلية، ويشمل ذلك الالتزام بنسب تركيز المطهّرات وطرق استخدامها والمدة اللازمة لسريان مفعولها، فضلاً عن سبل التعامل مع الأماكن التي تكثر ملامستها وتزداد فرص تلوثها، مثل:

- مكاتب الاستعلامات بالمطارات ومكاتب خدمات الأشخاص محدودي الحركة، وأماكن تسجيل الأمتعة، ومناطق الجوازات/الجمارك، وأماكن الكشف الأمني، ومناطق الصعود إلى الطائرة، إلخ.
 - السلالم الكهربائية والمصاعد والدرابزين.
 - المراحيض العمومية وغرف تغيير حفاضات الأطفال.
- عربات نقل الأمتعة ونقاط تجميعها: يجب تنظيفها بالمناديل المبللة التي تُستخدم لمرة واحدة أو بمادة مطهرة.
 كما يجب ضمان توافر سلال للمخلفات.
 - المقاعد الموجودة في صالات ما قبل الفحص الأمنى وأيضاً في أماكن الصعود إلى الطائرة/تسجيل الأمتعة.
 - الحافلات المكوكية إلى أماكن انتظار السيارات والحافلات في منطقة التحركات المراقبة.
- زيادة استخدام مكيّفات الهواء ونُظُم ترشيح الهواء الفعّالة للحفاظ على درجة نقاء الهواء والحدّ من إعادة دوران الهواء وزيادة نسب الهواء النقي في الجو. وينبغي الحد من تدفق الهواء أفقياً.

التباعد البدني

- يُعد النباعد البدني وسيلة فعًالة للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا. وينبغي لإجراءات النباعد أن تكون جزءاً من مجموعة شاملة من الندابير الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا. كما ينبغي مراعاة ما يلي فيما يخص تدابير النباعد البدني في المطارات:
- أن تتوافق هذه التدابير على الأقل مع التدابير المطبقة على وسائل النقل الأخرى، وخصوصاً وسائل النقل المستخدمة في الانتقال من والى المطارات في مناطق الحضر.
 - أن تُطبَق إلى الحد الأقصى المستطاع في كافة أنحاء المطارات.
 - أن يُعاد تقييمها بالقدر الذي تسمح به ظروف تفشي الوباء.
 - ينبغي لتدابير التباعد البدني أن تسعى إلى ضمان مسافة لا تقل عن متر واحد (١) بين الأشخاص.
- يُنصح بالاعتراف المتبادل بالتدابير المماثلة للتباعد البدني التي تخفف من المخاطر الصحية في صالات السفر وصالات الوصول.

حماية الموظفين:

- بالنسبة لمستوى الحماية الملائم الذي ينبغي توفيره للعاملين في المطار، فينبغي تقييم ذلك بحسب كل حالة على حدة. ويمكن لجوانب الحماية هذه أن تشمل ما يلي: معدات الوقاية الشخصية، وبرامج الكشف الطبي على الموظفين، ووضع جداول زمنية للعمل (تقسيم العاملين إلى فرق عمل ثابتة ومناوبات)، توفير سبل الوصول إلى مطهرات اليدين الكحولية، وضع إجراءات محدَّدة يلتزم الموظفون بها قبل وبعد إتمام مناوبات العمل، ووضع خطة للتباعد البدني داخل وحدات العمل، بما في ذلك دراسة استخدام الحواجز.
- ينبغي تزويد الموظفين بمعدات الوقاية الشخصية بحسب مخاطر تعرضهم للعدوى (نظراً لنوع النشاط الذي يقومون به مثلاً) وبحسب ديناميكيات انتقال العدوى (عن طريق انتشار القطيرات مثلاً). وقد تشمل "معدات الوقاية الشخصية" القُفازات القابلة لإعادة الاستخدام وأغطية الوجه والأقنعة والنظارات الواقية أو أقنعة الوجه والرداءات الواقية.

- بالنسبة للموظفين وفرق العمل في المناوبات، ينبغي أن يتم تسليم العمل بطريقة تخلو من أي تلامس، أي عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الاتصالات المرئية أو السجلات الإلكترونية أو تسليم العمل مع مراعاة التباعد البدني على أقل تقدير.
- ينبغي إيلاء الأولوية لأعمال الصيانة والإصلاح في الأماكن العامة، مع تعديل مواعيدها أو تأجيلها، طالما أنها غير ضرورية.
 - ينبغي للدورات التدريبية للموظفين أن تتوسع في الاعتماد على التدريب على الإنترنت والفصول الدراسية الافتراضية.
- يُنصح بتثبيت فواصل مادية بين الموظفين في وظائف بعينها والركّاب وذلك في المناطق التي تتسم بتكرار الحديث والمعاملات.

سبل الوصول إلى مبنى المطار

- مع مراعاة خصوصيات كل مطار والتشريعات الوطنية المطبّقة، يجوز قصر الدخول إلى مبنى المطار على الموظفين والركّاب والمرافقين للركّاب ذوي الإعاقة أو الركّاب محدودي الحركة أو القُصّر الذين ليسوا برفقة ذويهم، وذلك في المراحل الأولية، بشرط ألا يتسبب ذلك في حدوث ازدحام أو صفوف انتظار والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة مخاطر انتشار العدوى ونشوء مواطن محتملة للقصور الأمني.
- عندما تستدعي اللوائح المطبقة إجراء كشف طبي، ينبغي استخدام أجهزة قياس حرارة لا تستلزم التلامس وإجراء الفحص
 في المناطق المخصصة لهذا الغرض، وفي ظل ظروف تضمن الحد الأدنى من التبعات المترتبة على هذه العملية.

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- التعاون مع السلطات المختصة لضمان التوفيق بين وجهات النظر.
- التعاون مع الجهات المعنية داخل المجتمع المحلي لضمان إيصال المعلومات إلى جمهور المسافرين بدقة وفي الوقت المناسب.
 - ضمان التوافق مع سائر التدابير المطبقة في وسائل المواصلات المحلية الأخرى وغيرها من البنى الأساسية.
- استخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج ٣ PHC) أو أي نموذج مماثل عند الاقتضاء.

منطقة تسجيل الأمتعة

وصف موجز (الهدف)

في المعتاد تشهد منطقة تسجيل الأمتعة في كل مطار كثافة عالية في حركة الركّاب. وللحد من الازدحام وصفوف الانتظار، ينبغي للركّاب إتمام أكبر قدر ممكن من إجراءات عملية تسجيل الأمتعة قبل الوصول إلى المطار (أي ينبغي أن يكون الراكب مستعداً للطيران من لحظة وصوله إلى المطار). كذلك ينبغي أن يُتاح خيار الخدمة الذاتية ويُنصح بالاعتماد عليه قدر الإمكان للحد من الاحتكاك بين الأشخاص في مكاتب التعامل مع الركّاب.

جوانب يجب مراعاتها

- تتفيذ التدابير التي من شأنها التخفيف من الازدحام في هذه المناطق من خلال التخطيط المسبق ورصد تدفق الركّاب.
- ينبغي للمطارات تثبيت اللافتات ووضع علامات على الأرض وإذاعة الإعلانات من خلال نُظُم الإذاعة الداخلية بالمطارات للحث على مراعاة التباعد البدني. علاوة على ذلك، ينبغي النظر في بث رسائل السلطات الصحية المتعلقة بسبل الوقاية من المرض من خلال الرسائل المسموعة واللافتات عند أهم نقاط للتعامل مع الراكب خلال رحلته.
- كما إن مرافق الخدمة الذاتية، كأكشاك طبع بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات تعريف الأمتعة، تشكّل مصدراً للقلق هي الأخرى، نظراً لارتفاع معدل التلامس بالأيدي، مما يزيد من احتمالات التلوث. ومع ذلك، ينبغي التشجيع على استخدام مثل هذه الأجهزة للحد من التعاملات وجهاً لوجه بين المسافرين والموظفين، ولكن ينبغي توخي الحذر والانتباه فيما يخص إدارة تدفق الركّاب وضمان تعقيم هذه الأجهزة على النحو السليم وباستمرار.
- كلما أمكن، ينبغي حث الركّاب على إتمام عمليات تسجيل الأمتعة قبل الوصول إلى المطار. فإجراء تسجيل الأمتعة على الإنترنت وطبع بطاقات الصعود إلى الطائرة بواسطة تطبيق الهاتف الجوال ووضع ملصقات التعريف على الأمتعة خارج المطار وغيرها من المبادرات الأخرى تسهم في الحد من الاحتكاك مع موظفي المطار والبنية الأساسية. لذا تُنصح الدول بإزالة أي عقبات في اللوائح التنفيذية لإتاحة الفرصة لإتمام مثل هذه الإجراءات خارج المطار.
- ينبغي النظر في استخدام الحواجز المؤقتة ووضع علامات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف عند مكاتب تسجيل الأمتعة بالطرق التقليدية للتشجيع على الالتزام بالتباعد البدني، كما ينبغي النظر في تثبيت حواجز شفافة أمام الموظفين في مكاتب التعامل مع الجمهور.
- ويجوز أيضاً النظر في الاستعانة بتكنولوجيا التعقيم الذاتي داخل الأكشاك المزودة بشاشات تعمل باللمس للسماح بتعقيم الشاشات بين مرات الاستخدام.

• ينبغي للمطارات والجهات المعنية الأخرى استخدام العمليات والتقنيات غير المعتمدة على اللمس، كلما أمكن ذلك، ويشمل ذلك تقنيات أخذ القياسات الحيوية بدون لمس لأغراض التعرف على ملامح الوجه وحدقة العين. فمن الممكن تطبيق مثل هذه العمليات الرقمية لتحديد الهوية عند نقاط الخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة ونقاط الدخول إلى مناطق صفوف الانتظار وبوابات الصعود إلى الطائرة والمتاجر العادية والمعفاة من الرسوم الجمركية. فذلك سينهي أو سيحد بشكل كبير من الحاجة إلى ملامسة وثائق السفر من قبل الموظفين والركّاب. كما سيمكّن من الإسراع بإتمام العديد من الإجراءات، مما سيوفر قدراً أكبر من الحماية من المخاطر الصحية ويقلّص من أحجام صفوف الانتظار ويحقق الكفاءة في جوانب أخرى من الإجراءات.

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- التعاون مع السلطات المختصة وشركات الطيران والجهات المعنية الأخرى لوضع حلول فعَّالة من حيث التكلفة لتوفير الحماية للجمهور.
 - تبسيط الإجراءات الشكلية عن طريق الاستفادة من العمليات التي تتم بدون لمس.
 - التوسّع في استخدام الحلول القياسية لمعالجة هوية الركّاب.
- استخدام "بيان متابعة أعمال النتظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج ٣ PHC) أو أي نموذج مماثل عند الاقتضاء.

الكشف الأمنى

وصف موجز (الهدف)

استجابةً لاستمرار الجائحة، ينبغي الحرص على الالتزام بتدابير التباعد البدني عند نقاط الكشف الأمني، بما في ذلك أثناء إجراءات الكشف الأمني، وقد تكون هناك حاجة لاعتماد تدابير مراقبة الدخول إلى نقاط الكشف الأمني، علاوة على إمكانية تعديل إجراءات الكشف الأمني القياسية كي تتوافق مع التوجيهات الصحية الجديدة للتصدي لفيروس كورونا.

وينبغي إعفاء موظفي الكشف الأمني من القيام بإجراءات الفحص المتعلق بالصحة والسلامة، حتى يتسنى لهم التركيز على الكشف الأمنى وما يرتبط به من إجراءات.

جوانب يجب مراعاتها

إجراءات الدخول إلى منطقة الكشف الأمنى

- ينبغي تنفيذ الإجراءات الملائمة بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية المختصة للتعامل مع أي ركًاب نظهر عليهم
 أعراض المرض.
- ينبغي توفير منتجات تطهير وتعقيم اليدين قبل الوصول إلى أماكن إجراء الكشف الأمني على الركّاب والموظفين،
 إن أمكن.
- ينبغي لموظفي الكشف الأمني والركّاب مراعاة التباعد البدني إلى الحد المستطاع أو ارتداء معدات الوقاية الشخصية للتخفيف من مخاطر التعرض للعدوى.
- ينبغي النظر في إعادة ترتبب نقاط الكشف الأمني وسبل الدخول إليها بهدف الحد من التزاحم وصفوف الانتظار قدر الإمكان، والاستمرار في فرض تدابير التباعد البدني مع الحفاظ على وتيرة العمل. وينبغي أن يشمل ذلك مناطق التجريد من المتعلقات والمناطق التي يسترد فيها الركاب أمتعتهم المحمولة بعد الكشف عليها.
- ينبغي وضع علامات على الأرض أو استخدام الحواجز القابلة للفرد أو أي وسيلة أخرى ملائمة في أماكن صفوف الانتظار لضمان الالتزام بالتباعد البدني الذي أوصت به السلطات المختصة.
- وفيما يخص الإجراءات التي تستلزم قيام الركّاب بتقديم بطاقات الصعود إلى الطائرة وغيرها من وثائق السفر إلى موظفي الأمن، فينبغي القيام بها مع تجنب التلامس قدر المستطاع وبطريقة نقلل من التفاعل المباشر وجهاً لوجه إلى أدنى حد ممكن. وعند الحاجة إلى التحقق من هوية شخص يرتدي قناعاً غير طبي أو طبياً مقارنة بالصورة في الوثائق الرسمية، يجوز نزع الغطاء أو القناع مؤقتاً شرط الالتزام بالتباعد البدني. كما ينبغي وضع لافتات تشير بوضوح إلى الخطوات التالية في الإجراءات.

وتشمل الحلول الممكنة ما يلي:

- توجيه الركّاب لاستخدام الماسحات الضوئية الأوتوماتيكية الموجودة عند نقاط الدخول لبطاقات الصعود إلى
 الطائرة، مع الحفاظ على التباعد البدني المطلوب.
- استخدام الماسحات الضوئية المحمولة التي يتولى تشغيلها موظفو الأمن لمسح لبطاقات الصعود إلى الطائرة.
- و إجراء الفحص البصري لبطاقات الصعود إلى الطائرة ووثائق تحديد الهوية حسب ما تقتضيه إجراءات التشغيل القياسية.
- ينبغي تعقيم البوابات الآلية وأسطح الماسحات الضوئية المحمولة بنفس الوتيرة المتبعة في تعقيم الأسطح المتكررة اللمس.
- ينبغي نشر موظفي مساعدة الركّاب للتأكد من استعدادهم للدخول إلى منطقة التجريد من المتعلقات الشخصية. وينبغي موظفي الكشف الأمني توضيح الإجراءات للركّاب المتجهين إلى منطقة التجريد من المعلقات كي يقوموا بإخراج ما بحوزتهم من متعلقات بالشكل السليم، للتقليل من احتمالات أن يتسببوا في إحداث إنذار كاذب (وللحد من الحاجة إلى التفتيش اليدوي).
- ينبغي إجراء أعمال التطهير والتعقيم المحسنة دورياً للأسطح التي يتكرر لمسها/الأسطح المكشوفة ومعدات الكشف الأمنى بما في ذلك حاويات المتعلقات الشخصية في نقاط الكشف الأمنى ومناطق الأمتعة.

الكشف الأمنى على الركَّاب

- ينبغي توزيع مطهرات اليدين الكحولية على العاملين لاستخدامها في تنظيف وتعقيم أيديهم.
- ينبغي لموظفي الكشف الأمني ارتداء القفازات والأقنعة القابلة لإعادة الاستعمال عند إجراء الكشف اليدوي على الركّاب. وينبغي تنظيف القفازات بواسطة مطهرات اليد التي تحتوي على كحول فيما بين مرات التفتيش اليدوي التي يقومون بها. وينبغي تغيير القفازات القابلة لإعادة الاستعمال في حالة انساخها أو قطعها.
 - ينبغي أن يُنصح الموظفون بغسل يديهم عقب نزع القفازات القابلة لإعادة الاستعمال.
- ينبغي اختيار أماكن واضحة لوضع اللافتات الملائمة والمعلومات عن المتطلبات الصحية الجديدة وكذلك عملية الكشف الأمنى المعدّلة. وينبغي أن تشدد اللافتات على أهمية تعاون الركّاب خلال عملية الكشف الأمنى.
- في الحالات التي تستازم التعامل مع أعداد كبيرة من الركّاب داخل نقاط الكشف الأمني، ينبغي إجراء الكشف الأمني على الموظفين وطاقم الطائرة في أماكن خاصة بهم ومنفصلة عن أماكن الركّاب (كإجراء صحي احترازي إضافي)، إن أمكن ذلك.
- ينبغي اتخاذ الترتيبات الملائمة التعامل مع حالات انطلاق صفارات الإنذار للتخفيف من مخاطر تكدّس صفوف الانتظار وضمان انسياب وتيرة العمل. قد يشمل ذلك وضع صفارات الإنذار في أماكن مخصصة لذلك ومنفصلة عن مناطق تدفق الركّاب، ما قد يستلزم نشر موظفي أمن إضافيين في أماكن محددة.
- عند انطلاق صفارات الإنذار من بوابة الكشف عن المعادن، ينبغي إعطاء الأولوية لاستخدام الأجهزة المحمولة للكشف عن المعادن لمعرفة سبب انطلاق الإنذار، على أن يعقب ذلك تفتيش يدوي يستهدف الأجزاء المسببة لانطلاق صفارة الإنذار.

- ينبغي ألا يقتصر استخدام معدات الكشف عن أثر المتفجرات وكلاب الكشف عن المتفجرات فقط على الاستجابة لحالات انطلاق صفارة الإنذار . بل ينبغي التشجيع على الاستعانة بهذه الوسائل للكشف عن المتفجرات بصورة عشوائية واستغلالها كلما أمكن.
- في حال وجود أحد المخاوف أو إنذار لا يمكن التعامل معه ومعالجته بواسطة معدات الكشف الأمني الأولية وحدها، ينبغي إجراء كشف أمني ثانوي باستخدام: كلاب الكشف عن المتفجرات ثم معدات الكشف عن أثر المتفجرات ثم التفتيش اليدوي، بالترتيب حسب التوافر، ووفقاً لطبيعة المخاوف التي تساور موظف الكشف الأمني إزاء التحديد.
- إن كان الإجراء القياسي يسمح بإعادة استخدام مسحات الكشف عن أثر المتفجرات، ينبغي النظر في وقف العمل بهذه الممارسة للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.

ملاحظة — يمكن الاستمرار في اتباع الإجراءات القياسية إن تبين، على سبيل المثال، أن الحرارة المرتفعة الصادرة عن معدات معينة للكشف عن المتفجرات تستطيع قتل الفيروس، وإذا كان الأسلوب المتبع في التعامل مع المسحات وتخزينها لا يؤدي إلى احتمال حدوث تلوث.

- إن كانت هناك حاجة لإجراء تفتيش يدوي، ينبغي لموظفي الكشف الأمني تعديل الأسلوب الذي يتبعونه، إن أمكن، لتجنب الوقوف وجهاً لوجه أمام الركّاب أو الأشخاص الخاضعين للكشف الأمني.
 - ينبغي للموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع الركّاب عن كثب ارتداء قناع غير طبي أو طبي.
- الكميات الكبيرة من السوائل والأيروسولات والهلاميات المتعلقة بالحفاظ على الصحة والتي تتجاوز الحدود المسموح بها بحسب اللوائح الأمنية، كمطهرات اليدين الكحولية، يمكن التجاوز عنها رهناً بموافقة السلطات المختصة بأمن وسلامة الطيران، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة بهذه المسألة. ٥٠

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- العمل مع الجهات التنظيمية للنظر في بدائل للتفتيش اليدوي عند إجراء عمليات تفتيش عشوائية. غير إن هذه الإجراءات البديلة ينبغى تنفيذها فقط رهناً بموافقة السلطات المختصة وبعد إجراء تقييم للمخاطر.
- العمل مع السلطات الصحية المختصة لضمان وضع وتنفيذ بروتوكولات النظافة والتعقيم للأغراض التي يُحتمل وبشدة أن تتسبب في نقل العدوي (كحاويات الأمتعة الشخصية ومناطق التجريد من المتعلقات الشخصية).
- استخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج ٣ PHC) أو أي نموذج مماثل عند الاقتضاء.

https://www.icao.int/Safety/COVID-19OPS/Pages/DangerousGoods.aspx_100

منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار

وصف موجز (الهدف)

منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار بعد الإجراءات الأمنية هي منطقة تشهد حركة مكثفة للركّاب، مع وجود عدد قليل من الحواجز الفعلية ومساحة مفتوحة عموما. وينبغي مراعاة الحاجة المؤقتة للتباعد البدني، مع توفير إمكانية الوصول إلى متاجر التجزئة والامتيازات المعفاة من الرسوم الجمركية وعروض الأطعمة والمشروبات.

كما أن مناطق البوابة والصالات المخصصة لكبار الشخصيات (VIP) وغيرها من الخدمات في هذه المنطقة تشهد معدلاً مرتفعاً في حجم الركّاب. ويتعين تقييم وتوزيع مختلف أدوات رصد التدفقات والتجهيزات الفعلية وعلامات الأرضيات وأساليب الاستدلال على الطريق التكييفية. وقد يلزم جدولة تعزيز تدابير التنظيف والنظافة الصحية وتوسيع نطاقها للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

اعتبارات يجب مراعاتها

- التشجيع على استخدام خيارات الخدمة الذاتية، المنشأة وفقاً لإرشادات السلطات الصحية المحلية، والتي تتيح للركاب احتكاكاً محدوداً مع موظفى البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات.
- ستكون عملية الصعود إلى الطائرة بانتظام ضرورية لخفض مستوى الاحتكاك البدني بين الركّاب، لاسيما بعد بدء عوامل الحمولة في الزيادة. ولابد من توطيد التعاون بين شركة الطيران والمطار والحكومة. وسيتعين على شركات الطيران تنقيح عملياتها الحالية الخاصة بالصعود إلى الطائرة. وقد يتعين على المطارات المساعدة على إعادة تصميم مناطق بوابات المغادرة وقد يتعين على الحكومات تعديل القواعد واللوائح المعمول بها. وينبغي تسهيل زيادة استخدام التشغيل الآلي، مثل المسح الذاتي والأجهزة البيومترية.
- تحديداً خلال المراحل الأولى من مرحلة إعادة التشغيل، فإن الأمتعة اليدوية التي تحتاج إلى استخدام الصناديق العلوية فوق مقاعد الركّاب ينبغي أن تقتصر على تسهيل عملية مغادرة الركّاب بشكل سلس.
- حيثما أمكن، ينبغي النظر في تطبيق تكنولوجيات الصعود الذاتي على البوابة بما في ذلك الوحدات التي تستخدم أبواباً
 آلية، وأجهزة قراءة بطاقات الصعود المدمجة، و "شاشات الكريستال السائل" (LCD) لتقديم التعليمات للركّاب ووضع جهاز لطباعة تغييرات تحديد المقاعد.
 - زيادة استخدام جميع الفرص الأخرى لإجراء المسح الذاتي على الوثائق عند الحاجة إلى تحديد الهوية.
- في إطار الإجراءات المؤقتة، يمكن فتح مناطق تحديد المقاعد (مثل الصالات والبوابات والمطاعم) بقدرة استيعابية محدودة لتلبية الحاجة إلى تطبيق التباعد البدني على المدى القصير. ومع تقدم مرحلة التعافي وتطور المقتضيات الصحية، يمكن التفكير في العودة إلى القدرة الاستيعابية العادية.

- ينبغي النظر في الإغلاق المؤقت أو تعزيز المراقبة لبعض مناطق الخدمة، وذلك بناء على مرحلة تدابير التخفيف من حدة الآثار، مثل:
 - طعام البُوفيه في إطار الخدمة الذاتية.
 - مقاعد المقاهي أو المقاعد متعددة الأغراض.
 - o المناطق المخصصة للمدخنين.
 - المناطق المخصصة للعب الأطفال.
- ينبغي توفير العديد من موزّعات مطهرات اليدين الكحولية في جميع أنحاء المطار مصحوبة بعدد كافٍ من الفتات الركّاب.
 - ينبغي مراعاة تركيب المعدات غير التلامسية في مرافق المراحيض مثل ما يلي:
 - نُظم الأبواب الآلية.
 - جهاز التنظيف التلقائي للمراحيض بدفع المياه.
 - الصنابير وموزعات الصابون/مطهرات اليدين.
 - موزعات مناشف اليدين

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- العمل مع المحال التجارية ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات لضمان استخدام خيارات الدفع الذكية بدون لمس وخيارات الخدمة الذاتية.
 - إشراك الأقسام المختصة في شركات الطيران في التدابير اللازمة في صالات المطارات.
- التعاون مع السلطات المختصة وشركات الطيران وغيرها من الجهات المعنية في مجال الطيران لإيجاد حلول فعالة من حبث التكلفة لحماية الجمهور.
- استخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 3) أو أي نموذج مماثل عند الاقتضاء.
- لمساعدة المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات وغيرها من الجهات المورِّدة داخل المطار على إثبات أنها تتبع إرشادات الإيكاو/"فرقة عمل المجلس الإنعاش قطاع الطيران" ICAO / CART، أعدّ "المجلس الدولي للمطارات" (ACI) إرشادات يمكن الاطلاع عليها على الرابط ١٦.

https://aci.aero/about-aci/priorities/health/aci-airport-health-accreditation-programme/

التجهيزات المتاحة لبوابات مبنى الطائرات

وصف موجز (الهدف)

ستقوم العديد من المطارات بإيقاف تشغيل بعض الممتلكات بسبب نقص حركة الركّاب. ويتعين إجراء ما يناسب من عمليات كشف السلامة قبل استعادة حركة الطيران. وينبغي أن تعمل المطارات وشركات الطيران معاً لضمان توفير جداول دقيقة للرحلات من أجل تلبية هذا الطلب.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي كشف المعدات الكهروميكانيكية مثل جسور الصعود والسلالم الكهربائية والمصاعد والمواظبة على اختبارها أو بدء تشغيلها. وتعتبر عمليات كشف هذه المعدات التي تم وقف العمل بها ضرورية قبل إعادة تشغيلها كي يستخدمها الركّاب، وذلك بناءً على توصيات الشركات المصنعة وقوانين البناء الوطنية.
 - ينبغى تحديد ونشر بروتوكولات الصيانة.
- عند الحاجة إلى هواء مكيّف، ينبغي الحفاظ على الطاقة في جميع المعدات في الهواء الطلق مثل الممرات المؤدية إلى الطائرة ووحدات "التكيف المسبق للهواء".
- يجب أن يُطلع مشغل المطار مقدمي الخدمات الحساسة والسلطات الحكومية مسبقاً على الجداول والخطط المكثفة من أجل إعادة تشغيل المرافق المُغلقة مؤقتا.
 - يجب تعديل سعات حافلات نقل الركاب لتيسير التباعد البدني أثناء عمليات الصعود إلى الطائرة والنزول منها.

الأجهزة المتاحة لبوابة الطائرات وترشيح الهواء

- في الحالات التي يكون فيها "التكييف المسبق للهواء" (PCA) الخارجي والطاقة الأرضية الكهربائية الثابتة متاحين في الموقّف، يمكن وقف تشغيل "وحدة الطاقة الإضافية" (APU) التابعة للطائرة بعد وصولها. ويستمدّ نظام "التكييف المسبق للهواء" (PCA) الهواء المحيط من خلال مرشح هواء السحب ويزوّد المقصورة بالهواء المكيف.
- لا تتم معالجة مصادر الهواء الخارجية من خلال "مرشح هواء الجسيمات عالي الكفاءة" (HEPA) للطائرة. وينبغي السماح باستخدام "وحدة الطاقة الإضافية" (APU) للطائرة عند البوابة كي يتسنى تشغيل جهاز تكييف الهواء على متن الطائرة، في حالة عدم قدرة "التكييف المسبق للهواء" (PCA) على توفير هواء ذي جودة مماثلة.

سبل ضمان التنفيذ الموحد

• التأكد من أن إعادة تشغيل الطاقة الاستيعابية للمطار تتم على مراحل وعلى نحو يتناسب مع الجداول الزمنية لشركات الطيران.

نزول الركَّاب من الطائرة وعمليات الوصول

وصف موجز (الهدف)

قد يتعين تتقيح عمليات مراقبة الحدود والجمارك بصفة مؤقتة لتعزيز التباعد البدني.

ينبغي استخدام معدات "المراقبة الآلية على الحدود" (ABC) والتحديد الرقمي لهوية الركّاب (الأجهزة البيومترية) وكذلك التكنولوجيا (الكشف الحراري)، إن وُجدت، كأحد التدابير الإضافية للكشف الطبي والتسريع من وتيرة إجراءات ختم الجوازات للحدّ من صفوف الانتظار وخفض مستوى الاحتكاك بين موظفي مراقبة الحدود والركّاب.

بالإضافة إلى ذلك، تُلزم بعض الحكومات الركَّاب بملء "إقرارات الحالة الصحية" أو "الشهادات الطبية" قبل المغادرة أو عند الوصول كأحد تدابير التقييم الأولي، والتي يمكن استخدامها لتحديد الركَّاب الذين قد يحتاجون إلى تقييم ثانوي.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي التنسيق مع مختلف السلطات التنظيمية على الحدود (مثل أقسام الجوازات والصحة) من أجل اتخاذ تدابير تسهل تخليص إجراءات الدخول/الوصول، مثل تمكين إجراءات عدم الملامسة (مثل ما يتعلق بقراءة رقائق جواز السفر، والتعرف على ملامح الوجه).
- عندما يكون من الضروري تقديم إقرارات عند الوصول، ينبغي للحكومات أن تنظر في الخيارات الإلكترونية (مثل تطبيقات الهاتف المحمول ورموز "الردود السريعة" (QR) للحد من مستوى الاحتكاك بين الأشخاص. ويمكن إرسال المعلومات مسبقا عبر البوابات الحكومية. وبالنسبة للإجراءات الجمركية، يوصى باستخدام ممرات خضراء/حمراء للإقرارات الذاتية حيثما أمكن ذلك.
- ينبغي تطبيق التشغيل الآلي على عملية التحقق من الهوية باستخدام التكنولوجيا البيومترية. وينبغي التشجيع على استخدام التكنولوجيا غير التلامسية أو المراقبة الآلية للحدود أو البوابات الإلكترونية من أجل تمديد الفترة الزمنية للمعاملات والحد من التفاعل بين الركّاب والمسؤولين والموظفين.
- إذا لزم الأمر بموجب اللوائح المعنية، يمكن تثبيت كاميرات حرارية ذكية من أجل قياس درجة الحرارة لمختلف الركاب بوتيرة سريعة وسلسة.
- خلال المراحل الأولى من التعافي، وإذا لزم الأمر، يمكن وضع عمليات تقييم ثانوية للصحة، وذلك للحفاظ على الندفق الرئيسي للركّاب عموماً.
- بالنسبة للرحلات الجوية القادمة من المناطق شديدة الخطورة حيث توجد إصابة عنقودية أو مجتمعية، يمكن استخدام قسم محدّد من الصالة المخصصة للوصول من أجل تعزيز التباعد البدني، ويمكن وضع كاميرات حرارية ذكية في مواقع مناسبة لإجراء الكشف على الركّاب القادمين، وذلك بالتشاور مع سلطات الصحة العمومية.

الاقرارات الصحية

• تقوم بعض الحكومات بتنفيذ الحلّ المتمثل في الإقرارات الصحية والتي يمكن إعدادها على البوابات الإلكترونية. بالنسبة للدول التي لديها بالفعل منصة لجمع المعلومات عن تأشيرة الدخول وإذن السفر الإلكتروني، يمكن تخصيصها لاستيعاب المعلومات الإضافية المطلوبة.

الركّاب المُحوّلون

- وضع ترتيبات الكشف الطبي، حيث لا يجري الكشف الأمني مجدّداً على الركّاب والممتلكات في مواقع التحويل على أساس الاعتراف المتبادل بتدابير الكشف الطبي بين الدول في مسار الرحلة.
- عند الحاجة إلى إجراء كشف أمني على الركّاب المحولين، ينبغي الوفاء بما يلائم من متطلبات النظافة الصحية كما تم توضيحه سابقا في عملية المغادرة.

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- التعاون مع السلطات المختصة لإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة توفر الحماية لعامة الناس.
- التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية لإيجاد حلول تتسمّ بالكفاءة وفعالية التكاليف لحماية المسافرين.
 - العمل مع الحكومات والسلطات في حالة تتفيذ فكرة الإقرارات الصحية.
 - زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية الموحدة لإدارة الهوية.
- استخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 3) أو أي نموذج مشابه عند الاقتضاء.

منطقة استرداد الأمتعة

وصف موجز (الهدف)

منطقة استرداد الأمتعة في المطار قد تشهد ارتفاع عدد الركّاب والاحتكاك البدني مع العربات الخاصة بالحقائب والأمتعة والمراحيض وغيرها من المرافق. وينبغي تنفيذ تدابير التعقيم وزيادة عدد مرات التنظيف.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي بذل قصارى الجهود لتوفير عملية سريعة لاسترداد الأمتعة والتأكد من عدم إجبار الركّاب على الانتظار لفترة زمنية طويلة في منطقة استرداد الأمتعة.
- تعزيز استخدام سيور نقل الأمتعة المتاحة عند نقاط الوصول للحد من تجمعات الركّاب، وحيثما أمكن، تخصيص سيور منفصلة لنقل الأمتعة القادمة على متن رحلات من المناطق عالية الخطورة.
- ينبغي أن تتأكد الحكومات من سرعة وتيرة عملية التخليص الجمركي قدر الإمكان واتخاذ ما يناسب من تدابير في حالة عمليات التفتيش الفعلى للأمتعة.
- ينبغي تعديل جداول التنظيف وفقا لجداول الرحلات الجوية بما يضمن التعقيم على نحو شامل وأكثر تواتراً لعربات الأمتعة والمغاسل وأزرار المصاعد والقضبان وما إلى ذلك.
- ينبغي توفير أكشاك الخدمات الذاتية أو الخيارات عبر الإنترنت للركّاب الراغبين في الإبلاغ عن الأمتعة المفقودة أو التالفة.
- ينبغي وضع علامات على الأرض أو استخدام الحواجز القابلة للفرد أو أي وسيلة أخرى ملائمة لضمان الالتزام بالتباعد البدني الذي أوصت به السلطات المختصة.
 - ينبغي تزويد وكلاء الطيران في مكاتب الأمتعة المفقودة بحواجز فاصلة (شفافة) إن أمكن.
 - ينبغي التشجيع على استخدام خدمات تسليم الأمتعة، حيث يمكن تسليم أمتعة الراكب مباشرة إلى فنادقهم أو بيوتهم.
- ينبغي تبادل المعلومات عن تعقب الأمتعة مع الركّاب كي يتسنى لهم تقديم استرداد الأمتعة، في حالة سوء مناولة الأمتعة،
 دون الانتظار في منطقة إعادة استرداد الأمتعة.
 - ينبغي وضع بروتوكولات لتعقيم وتطهير المنطقة.

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية لإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة توفر الحماية للمسافرين.
- استخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 3) أو أي نموذج مشابه عند الاقتضاء.

الخروج من المنطقة المفتوحة للجمهور

وصف موجز (الهدف)

ينبغي إعداد بروتوكولات واحتياطات للركّاب القادمين الذين يخرجون من المنطقة المفتوحة للجمهور. وينبغي إيلاء الاعتبار للمنطقة المخصصة لموظفي الاستقبال وكذلك منطقة الخروج من مبنى الركّاب. وخلال مراحل إعادة التشغيل الأولية، يُمكن أن تشمل التدابير المتخذة إنشاء محيط حول المنطقة المخصصة لموظفي الاستقبال أو تقييد الوصول إلى مبنى المطار.

اعتبارات يجب مراعاتها

سبئل الوصول إلى مبنى المطار

- وفقاً لخصوصية كل مطار والتشريعات الوطنية المعمول بها، قد يقتصر الحق في استخدام مبنى المطار على العاملين والركّاب والأشخاص المرافقين للركّاب من ذوي الإعاقة أو الركّاب محدودي الحركة أو القصر غير المصحوبين في المرحلة الأولية، طالما أنه لا تتولد عن ذلك حشود وصفوف انتظار قد تزيد من مخاطر الإصابة وربما تتسبب في أوجه قصور أمنية.
 - ينبغي توفير العديد من محطات غسل اليدين أو معقِّمات اليدين قبل الخروج من مبني المطار.
- ينبغي زيادة النتظيف بناء على جداول الرحلات الجوية كي يتسنى إجراء التعقيم على نحو شامل وأكثر تواتراً في المناطق العامة المفتوحة للجمهور، بما في ذلك المناطق المخصصة للمقاعد، والأطعمة والمشروبات والمحال التجارية والدرابزين والمراحيض وسبل النقل الآلي والحافلات الآلية.

سبل ضمان التنفيذ الموحد

- التعاون مع الجهات المعنية في المجتمع لضمان نشر المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب على المسافرين.
- استخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 3) أو أي نموذج مشابه عند الاقتضاء.

الوحدة

الطائرات

الجمهور المستهدف

المُشغِّلون الذين تسري عليهم أحكام الجزء الأول "النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات" من الملحق السادس "تشغيل الطائرات".

العنصر

الركَّاب والطاقم - أحكام عامة

وصف موجز (الهدف)

توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للركَّاب والطاقم.

اعتبارات يجب مراعاتها

- تعديل عملية الصعود إلى الطائرة والنزول منها. وينبغي، قدر الإمكان وبما يتفق مع اعتبارات الوزن والتوازن، أن يجري صعود الركّاب إلى الطائرة وإنزالهم منها بطرق تقلّل من احتمال مرور الركّاب على مقربة بعضهم من بعض.
- عمليات تخصيص المقاعد. عند الحاجة، ينبغي تخصيص المقاعد بما يحقق التباعد البدني الكافي بين الركّاب. وينبغي اشركات الطيران أن تسمح بترتيبات للجلوس بشكل منفصل عندما تسمح نسب الإشغال بذلك. كما يجب تشجيع الركّاب على البقاء في المقاعد المُخصّصة لهم قدر الإمكان.
- الحد من الحركة على متن الطائرة. ويجب تشجيع الركّاب على السفر بأقل قدر ممكن من الأمتعة، مع تسجيل جميع الأمتعة باستثناء الأمتعة اليدوية الصغيرة التي يمكن وضعها أسفل المقعد. وينبغي إزالة الصحف والمجلات. كما يجوز التقييد مؤقتاً لحجم وكمية المبيعات المُعفاة من الرسوم الجمركية.
- الحد من خدمة الأغذية والمشروبات أو تعليقها. إذ ينبغي تقييد خدمة الأغذية والمشروبات أو تعليقها على الرحلات قصيرة المدى أو ينبغي النظر في توزيعها في عبوات مغلّفة ومعبأة مسبقاً.
- للحد من خطر انتقال العدوى إلى أدنى قدر ممكن، ينبغي الحد من استخدام اللوازم غير الضرورية أثناء الرحلة، مثل البطانيات والوسائد.
- تقييد استخدام المراحيض. وينبغي، كلما كان ذلك ممكناً، تخصيص مرحاض واحد لاستخدام الطاقم فقط، شريطة أن تظل هناك مراحيض كافية متاحة لاستخدام الركّاب دون اضطرارهم إلى التكدس انتظاراً لاستخدام المرحاض. وينبغي تعريف الركّاب أن إغلاق غطاء التواليت قبل دفق المياه فيه للتخلص من الفضلات يُعد وسيلةً فعالةً للحد من انتشار الجزيئات التي ربما تتقل العدوى.
- كما يجب على كل راكب، إلى الحد الممكن عملياً نبعاً لتشكيل الطائرة، استخدام مرحاض مُعيَّن على أساس المقعد المُخصَّص له، وذلك للحد من حركة الركَّاب داخل الطائرة أثناء الرحلة، مما يقلل من التعرض للركَّاب الآخرين.
- تدابير حماية أفراد الطاقم. ينبغي حظر تبادل معدات البيان العملي لقواعد السلامة المتبعة على الطائرة. ويجب إعطاء تعليمات إلى أفراد الطاقم بحيث يختص كل فرد منهم بتقديم الخدمة إلى أقسام محددة فقط من المقصورة. وينبغي استكشاف وسائل إضافية للحماية، مثل الستائر البلاستيكية أو ألواح الزجاج العضوي (بلكسيغلاس) أثناء عملية الصعود إلى الطائرة (على أن يجري إزالتها بمجرد الانتهاء من عملية الصعود إلى الطائرة).

ملاحظة — تحتوي العناصر التالية المتعلقة بالتطهير على أحدث التوصيات المشتركة المتاحة حالياً من منتجي المعدات الأصلية (OEM) للطائرات. وينبغي لمستخدمي هذه التوجيهات ملاحظة ما يلي:

- تستند هذه التوصيات إلى ظروف وتكنولوجيا لا تفتأ تتطوّر.
- على الرغم من المحاولات المبذولة من أجل تقديم توصيات مشتركة لاستخدام المُطهِّرات على متن الطائرات، هناك اختلافات بين المنتجات المُصنِّعة من قِبل كل منتج من منتجي المعدات الأصلية للطائرات. ومن المستصوب بشدة أن يكون المُشغِّل على دراية بالإرشادات الصادرة عن منتج المعدات الأصلية للطائرة وأن يتشاور معه بشأن أي استفسارات خاصة بهيكل تلك الطائرة.
- القصد من هذه الإرشادات هو تزويد المُشغِّلين بتوصيات تتماشى مع المُنتَج المُستخدَم للطائرة. وتقع على عاتق المُشغِّل مسؤولية التأكد من استخدام المُطهِّرات وفقاً لتعليمات الشركة المُنتِجة، ومن اتباع مستخدمي هذا المُطهِّر لقواعد الحماية المناسبة، وأن استخدامهم لها يتماشى مع توصيات المنظمات الصحية فيما يتعلق بالفعالية، ويتبع تعليمات الاستخدام المدوَّنة على غلاف عبوة المُطهِّر.

العنصس

التطهير – مقصورة القيادة

وصف موجز (الهدف)

توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للطاقم والعاملين بالخدمات الأرضية.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي تنظيف مقصورة القيادة بوتيرة تراعي الفصل بين مقصورة القيادة ومقصورة الركّاب، وتراعي كذلك وتيرة عمليات انتقال أفراد الطاقم.
 - ينبغي تنظيف مقصورة القيادة وتطهيرها بوتيرة مناسبة تستوعب عمليات أفراد الطاقم بشكل آمن.
- ينبغي اعتماد أساليب التطهير بعد التشاور مع مصنّعي الطائرات وعلى أساس تقييم ملائم لمخاطر السلامة. كذلك ينبغي مراعاة أي نصائح تصدرها منظمة الصحة العالمية. أما تقييم المخاطر فينبغي أن يسترشد بتوصيات مصنّعي هياكل الطائرات وبالإرشادات المرجعية الصادرة عن المؤسسات الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.
 - يوصى مُصنِّعو الطائرات بما يلى:
- استخدام محلول مائي يحتوي على كحول الأيزوبروبيل (IPA) بنسبة تركيز ٧٠٪ لتطهير الأسطح التي تلامسها
 الأيدي داخل المقصورة، مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد والأسطح المسامية الأخرى؛
- إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على الآثار أو الأضرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظراً لغياب
 أي معلومات عن الآثار بعيدة الأجل الناتجة عن الاستخدام المتكرر للمطهرات، والاتصال بهم للحصول على
 إرشادات بشأن استخدام مطهرات بديلة حال وقوع تلف للمعدات؛
 - النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛
 - اتباع الإرشادات التي يضعونها لضمان الاستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛
- استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيلاً أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة الاختلافات
 في الموافقات التي أصدرتها الدول المختلفة لإجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين الاعتبار.
 - يجب تنظيف الأسطح من الأوساخ والحطام وفقاً لإرشادات الطائرة.
- يجب تنظيف الأسطح بالمُطهِّر باستخدام مناديل مُبلَّلة مسبقاً أو بقطعة قماش مُبلَّلة تستخدم لمرة واحدة مع استخدام عبوات محدودة الحجم من المُطهِّر على متن الطائرة لتقليل خطر انسكاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن. ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصورة القيادة. كما يجب عدم السماح بتجمع السائل أو سقوط قطرات منه فوق المعدات.
 - محلول الكحول قابل للاشتعال، لذلك ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول مصادر الاشتعال المحتملة.

- ينبغي للمشغل النظر فيما إذا كانت زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مستوى الامتثال لأي اشتراطات سارية بخصوص التعقيم ترد في ملحق الإيكاو التاسع. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة، كما تتوافر الإرشادات الفنية في مطبوعات منظمة الصحة العالمية التي تتناول أساليب واجراءات تطهير الطائرات. ١٧
- لا يمكن للتعرض للأشعة فوق البنفسجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة، ولكن يمكن الاستعانة بهذا الأسلوب لإتمام إجراءات التطهير القائمة. وحيثما استُخدمت الأشعة فوق البنفسجية، هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في الاعتبار، منها أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لا يكون فعّالاً إلا إذا تعرض الفيروس نفسه إلى الضوء بالأشعة فوق البنفسجية قد نتلف أو قد يتغير لونها. وينبغي استشارة الشركة المصنّعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.
- نظراً لتزايد احتمال تغيير وضع مفاتيح التحكم عن غير قصد أثناء عملية التنظيف أو التطهير، ينبغي للمُشغِّلين وطاقم قيادة الطائرة تعزيز إجراءات التحقق من صحة وضع جميع مفاتيح التحكم داخل مقصورة القيادة قبل تشغيل الطائرة.
- قد يكون لبعض تجهيزات مقصورة القيادة احتياجات إضافية من المُطهِّرات على أساس الاستخدام (مثل أقنعة الأكسجين)، لذلك ينبغي وضع إجراءات تبعاً لذلك.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- الاتصال بمنتج المعدات الأصلية من خلال المجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA)
 واتصال منتج المعدات الأصلية بالمُشغِّلين.
- استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 2) أو أي نموذج مماثل حسب الاقتضاء.

hhttps://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

التطهير – مقصورة الركّاب

وصف موجز (الهدف)

توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للركّاب والطاقم والعاملين بالخدمات الأرضية.

اعتبارات يجب مراعاتها

- يجب تنظيف مقصورة الركّاب ثم تطهيرها بوتيرة مناسبة تستوعب عمليات الركّاب وطاقم مقصورة الركّاب بشكل آمن. كما ينبغي أن يكون التنظيف بوتيرة تراعي تشغيل الطائرة واحتمال تعرض المقصورة لشخص مصاب.
- ينبغي اعتماد أساليب التطهير بعد التشاور مع مصنّعي الطائرات وعلى أساس تقييم ملائم لمخاطر السلامة. كذلك ينبغي مراعاة أي نصائح تصدرها منظمة الصحة العالمية. أما تقييم المخاطر فينبغي أن يسترشد بتوصيات مصنّعي هياكل الطائرات وبالإرشادات المرجعية الصادرة عن المؤسسات الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.
 - يوصى مُصنِّعو الطائرات بما يلي:
- استخدام محلول مائي يحتوي على كحول الأيزوبروبيل (IPA) بنسبة تركيز ٧٠٪ لتطهير الأسطح التي تلامسها
 الأيدي داخل المقصورة، مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد والأسطح المسامية الأخرى؛
- و إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على الآثار أو الأضرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظراً لغياب أي معلومات عن الآثار بعيدة الأجل الناتجة عن الاستخدام المتكرر للمطهرات، والاتصال بهم للحصول على إرشادات بشأن استخدام مطهرات بديلة حال وقوع تلف للمعدات؛
 - ، النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛
 - اتباع الإرشادات التي يضعونها لضمان الاستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛
- استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيلاً أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة الاختلافات
 في الموافقات التي أصدرتها الدول المختلفة لإجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين الاعتبار.
 - يجب تنظيف الأسطح من الأوساخ والحطام قبل بدء التطهير، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.
- يجب تنظيف الأسطح بالمُطهِّر باستخدام مناديل مُبلَّلة مسبقاً أو بقطعة قماش مُبلَّلة تستخدم لمرة واحدة مع استخدام عبوات محدودة الحجم من المُطهِّر على متن الطائرة لتقليل خطر انسكاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن. ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصورة الركَّاب. كما يجب عدم السماح بتجمع السائل أو سقوط قطرات منه فوق المعدات (على سبيل المثال التجهيزات الإلكترونية للترفيه أثناء الرحلة).
 - محلول الكحول قابل للاشتعال، لذلك ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول مصادر الاشتعال المحتملة.

- ينبغي للمشغل النظر فيما إذا كانت زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مستوى الامتثال لأي اشتراطات سارية بخصوص التعقيم ترد في ملحق الإيكاو التاسع. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة، كما تتوافر الإرشادات الفنية في مطبوعات منظمة الصحة العالمية التي تتناول أساليب وإجراءات تطهير الطائرات. ١٨
- لا يمكن للتعرض للأشعة فوق البنفسجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة، ولكن يمكن الاستعانة بهذا الأسلوب لإتمام إجراءات التطهير القائمة. وحيثما استُخدمت الأشعة فوق البنفسجية، هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في الاعتبار، منها أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لا يكون فعّالاً إلا إذا تعرض الفيروس نفسه إلى الضوء بالأشعة فوق البنفسجية. إلا أن المواد التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية قد تتلف أو قد يتغير لونها. وينبغي استشارة الشركة المصنّعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.
- قد تود شركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضي عملهم ملامسة أسطح بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتيح التحكم في الدخول ومقابض الأبواب والمفاتيح وما إلى ذلك. ومن أجل الحصول على توصيات أكثر تفصيلاً أو مزيد من مواد التطهير، يتعين التواصل مع الشركة المُصنَّعة لهيكل الطائرة المحدد.

سبل ضمان التنفيذ الموجّد

- الاتصال بمنتج المعدات الأصلية من خلال المجلس النتسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA) واتصال منتج المعدات الأصلية بالمُشغِّلين.
 - استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 2) أو أي نموذج مماثل حسب الاقتضاء.

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 - 1/4

التطهير - مقصورة البضائع

وصف موجز (الهدف)

توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للطاقم والعاملين بالخدمات الأرضية.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي تنظيف وتطهير الأسطح التي تلامسها الأيدي داخل مقصورة البضائع بوتيرة مناسبة تستوعب عمليات العاملين بالخدمات الأرضية بشكل آمن.
- ينبغي اعتماد أساليب التطهير بعد التشاور مع مصنّعي الطائرات وعلى أساس تقبيم ملائم لمخاطر السلامة. كذلك ينبغي مراعاة أي نصائح تصدرها منظمة الصحة العالمية. أما تقييم المخاطر فينبغي أن يسترشد بتوصيات مصنّعي هياكل الطائرات وبالإرشادات المرجعية الصادرة عن المؤسسات الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.
 - يوصى مُصنِّعو الطائرات بما يلي:
- استخدام محلول مائي يحتوي على كحول الأيزوبروبيل (IPA) بنسبة تركيز ٧٠٪ لتطهير الأسطح التي تلامسها
 الأيدي داخل مقصورة البضائع، مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد والأسطح المسامية الأخرى؛
- و إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على الآثار أو الأضرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظراً لغياب أي معلومات عن الآثار بعيدة الأجل الناتجة عن الاستخدام المتكرر للمطهرات، والاتصال بهم للحصول على إرشادات بشأن استخدام مطهرات بديلة حال وقوع تلف للمعدات؛
 - النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛
 - اتباع الإرشادات التي يضعونها لضمان الاستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛
- استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيلاً أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة الاختلافات
 في الموافقات التي أصدرتها الدول المختلفة لإجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين الاعتبار.
 - يجب تنظيف الأسطح من الأوساخ والحطام قبل بدء التطهير، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.
- يجب تنظيف الأسطح بالمُطهِّر باستخدام مناديل مُبلَّلة مسبقاً أو بقطعة قماش مُبلَّلة تستخدم لمرة واحدة مع استخدام عبوات محدودة الحجم من المُطهِّر على متن الطائرة لتقليل خطر انسكاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن. ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصورة البضائع. كما يجب عدم السماح بملامسة السائل للمعدات الحرجة (مثل جهاز كشف الدخان ومعدات تشغيل الأبواب الإلكترونية وفوهة خروج مادة إطفاء الحرائق من جهاز إطفاء الحرائق).

- محلول الكحول قابل للاشتعال، لذلك ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول مصادر الاشتعال المحتملة، مع إيلاء اهتمام خاص بمصادر الإشعال غير الظاهرة للعيان نظراً لأن هناك طائرات عديدة لديها صناديق إلكترونية مُثبَّتة في مقصورة البضائع.
- ينبغي للمشغل النظر فيما إذا كانت زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مستوى الامتثال لأي اشتراطات سارية بخصوص التعقيم ترد في ملحق الإيكاو التاسع.
- ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة، كما تتوافر الإرشادات الفنية في مطبوعات منظمة الصحة العالمية التي تتناول أساليب واجراءات تطهير الطائرات. ١٩
- لا يمكن للتعرض للأشعة فوق البنفسجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة، ولكن يمكن الاستعانة بهذا الأسلوب لإتمام إجراءات التطهير القائمة. وحيثما استُخدمت الأشعة فوق البنفسجية، هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في الاعتبار، منها أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لا يكون فعالاً إلا إذا تعرض الفيروس نفسه إلى الضوء بالأشعة فوق البنفسجية قد تتلف أو قد يتغير لونها. وينبغي استشارة الشركة المصنّعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.
- قد تود شركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضي عملهم ملامسة أسطح بونيرة عالية
 مثل لوحات مفاتيح التحكم في الدخول ومقابض الأبواب والمفاتيح وما إلى ذلك.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- الاتصال بمنتج المعدات الأصلية من خلال المجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA)
 واتصال منتج المعدات الأصلية بالمُشغِّلين.
 - استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 2) أو أي نموذج مماثل حسب الاقتضاء.

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

التطهير – الصيانة

وصف موجز (الهدف)

توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للركَّاب والطاقم والعاملين بالخدمات الأرضية.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي لشركات الطيران مراعاة إجراء صيانة دورية لكل من نظم الهواء ونُظُم الماء لضمان استمرارها في حماية الركّاب والطاقم من الفيروسات. كما يجب عليها الرجوع إلى منتج المعدات الأصلية لهيكل الطائرة من أجل إجراءات صيانة محددة وتحديد الفواصل الزمنية بين عمليات الصيانة.
- ينبغي لشركات الطيران أن تدرج لوحات مفاتيح التحكم في الدخول وغيرها من مجالات الصيانة ضمن إجراءاتها للتطهير لضمان تهيئة بيئة آمنة لأفراد طواقم الصيانة.
- قد تود شركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضي عملهم ملامسة أسطح بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتيح التحكم في الدخول ومقابض الأبواب والمفاتيح وما إلى ذلك.
- يجب على شركات الطيران وضع إجراءات الصيانة التي يتعين تطبيقها بعد تطبيق إجراءات التطهير من أجل فحص مقصورة القيادة ومقصورة الركّاب ومقصورة البضائع للتأكد من صحة وضعية مقبض التحكم وقواطع الدوائر الكهربائية ومفاتيح ومقابض لوحات التحكم. كما ينبغي فحص لوحات مفاتيح التحكم في الدخول وإغلاق الأبواب.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- الاتصال بمنتج المعدات الأصلية من خلال المجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA) واتصال منتج المعدات الأصلية بالمُشغّلين.
- استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 2) أو أي نموذج مماثل حسب الاقتضاء.

المخلفات الخطرة

وصف موجز (الهدف)

إدارة المخلفات الخطرة.

اعتبارات يجب مراعاتها

• المخلفات العادية: مخلفات المقصورة التي تتراكم أثناء عمليات الطيران التي لا تظهر خلالها أعراض فيروس كورونا على أحد من الركّاب أو الطاقم ينبغي التعامل معها شأنها شأن المخلفات العادية، على النحو الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والتخلص منها وفقاً لإرشادات التخلص من المخلفات التي تطبقها دولة الوجهة.

ملاحظة: يشمل ذلك الأقنعة غير الطبية والطبية. والأقنعة غير الطبية والطبية التي استخدمها شخص يتهمه أفراد الطاقم بإصابته بفيروس كورونا أو تلك التي يغطيها الدم أو سوائل الجسم بصورة واضحة وهي فقط التي ينبغي التعامل معها كمخلفات حيوية خطرة.

- المخلفات الحيوية الخطرة: إذا ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد من الركّاب أو الطاقم، فإن جميع مواد المخلفات ومنها بقايا الوجبات والمشروبات والأغراض المخصصة للاستعمال لمرة واحدة والمناشف الورقية المستعملة والمناديل الورقية ومعدات الوقاية الشخصية (بما في ذلك الأقنعة غير الطبية والطبية) الناجمة عن التعامل مع الراكب أو فرد الطاقم أو توفير الدعم له ينبغي التعامل معها بوصفها مخلفات حيوية خطرة.
- ينبغي وضع المخلفات الحيوية الخطرة في أكياس التخلص من المخلفات الحيوية التي ترد ضمن مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة (UPK) أو في حالة الاستعانة بأكياس بلاستيكية عادية للمخلفات، ينبغي وضعها داخل كيسين اثنين. وبموجب توجيهات منظمة الصحة العالمية وغيرها من الإرشادات ذات الصلة بهذا الموضوع، لا يلزم رش أي مادة مطهرة داخل محتويات أكياس المخلفات الحيوية الخطرة للحد من انتشار فيروس كورونا. فعملية رش مادة كيميائية مطهرة قد يجعل جزيئات الفيروس محمولة في الجوّ، ما يشكل خطراً إضافياً يحدق بالركّاب وطاقم الطائر. وينبغي وضع ملصقات على الأكياس لتسميتها، كما ينبغي إغلاق الأكياس جيداً. كذلك يجب تعريف سلطات المطار ومقدمي خدمات الطائرة بوجود مخلفات حبوبة خطرة.
- ينبغي للدول النظر في رفع الحظر المفروض على الأغراض البلاستيكية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة للسماح باستخدامها من قبل المطارات وسلطات الطيران المدني لأغراض طبية ولأغراض الصحة العمومية والسلامة خلال الجائحة.
- ينبغي لشركات الطيران إعداد خطة مكتوبة لإرسالها إلى الجهات المعنية تتناول إجراءات التعامل مع مخلفات فيروس كورونا
 وتعميم هذه المعلومات تباعاً. وينبغي تدريب أطقم الطائرات على التعامل مع المخلفات الحيوية الخطرة.
- ينبغي للمطارات و/أو الجهات المختصة بإدارة المخلفات تحديد الخيارات المتاحة فيما يخص التعامل مع المخلفات البيولوجية الخطرة للمقصورة نتجت أثناء الجائحة وسبل التخلص منها، وتعميم هذه المعلومات تباعاً. وينبغي تدريب العاملين المختصين على التعامل مع المخلفات الحيوية الخطرة المحتملة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

• يتولى منتج المعدات الأصلية إيصال المعلومات من خلال المجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA) كما يتولى منتج المعدات الأصلية التواصل مع شركات الطيران.

تشغيل نظم الهواء

وصف موجز (الهدف)

يوصي مُصنِّعو الطائرات بزيادة إجمالي تدفق الهواء داخل مقصورة الركَّاب إلى أقصى حد، وينبغي توخي الحذر لتجنب انسداد فتحات التهوية (لا سيما تلك الموجودة بمحاذاة أرضية الطائرة). وهذه هي التوصيات العامة بشأن الاعتبارات المتعلقة بهواء المقصورة، وربما تكون هناك استثناءات من أجل نماذج طائرات محددة. ويستصوب بشدة أن يتشاور المُشغِّلون مع منتجي المعدات الأصلية للطائرات بشأن أي استفسارات خاصة بنوع الطائرة.

اعتبارات يجب مراعاتها

العمليات الأرضية (قبل إزالة/بعد تركيب مانع حركة العجلة الأمامية للطائرة)

- ينبغي تجنب العمليات دون وجود حزم تكييف الهواء أو مصدر خارجي للهواء المُسبق التكييف. إذ أنه لا تجري معالجة مصادر الهواء الخارجية من خلال مُرشِّح لتتقية الهواء من الجسيمات بطريقة عالية الكفاءة (مرشح هيبا HEPA). وينبغي السماح باستخدام وحدة الطاقة الإضافية للطائرة عند البوابة للتمكن من تشغيل نظام تكييف الهواء في الطائرة، إذا كان المصدر الخارجي للهواء المُسبق التكييف لا يتيح تتقية الهواء بطريقة مكافئة.
- إذا كان بالطائرة نظام لإعادة تدوير الهواء، ولكن ليس بها مرشحات تتقية الهواء من نوع (هيبا)، ينبغي الرجوع إلى منشورات منتج المعدات الأصلية أو الاتصال به لتحديد طريقة إعداد نظام إعادة التدوير.
- يوصى بتشغيل نُظُم إعادة تدوير الهواء النقي لتغيير هواء المقصورة قبل صعود الركّاب إلى الطائرة مع الأخذ في الاعتبار لما يلى:
- فيما يتعلق بالطائرات المكيفة الهواء، يتعين تشغيل حزم تكييف الهواء (مع الهواء المتدفق الذي توفره وحدة الطاقة الإضافية للطائرة أو محركاتها) أو تزويد الهواء عبر مصدر خارجي للهواء المسبق التكييف قبل ١٠ دقائق على الأقل من بدء عملية الصعود إلى الطائرة، وطيلة فترة الصعود إلى الطائرة وأثناء النزول منها.
- فيما يتعلق بالطائرات التي تعمل بمرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا HEPA)، يتعين تشغيل نظام إعادة تدوير
 الهواء لزيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد من خلال المرشحات.
- فيما يتعلق بالطائرات بدون نظام تكييف الهواء، يتعين إبقاء أبواب الطائرة مفتوحة طيلة وقت التوقف لتسهيل تغيير
 هواء المقصورة (باب الركاب وباب الخدمة وباب البضائع).

عمليات الطيران

- يتعين تشغيل نُظُم التحكم البيئي مع جعل جميع الحزم في وضعية AUTO وتشغيل مراوح إعادة تدوير الهواء.
 - لا ينطبق ذلك إلا في حالة التأكد من تركيب مرشحات تتقية الهواء من نوع (هيبا).
- إذا لم تكن مرشحات تتقية الهواء من نوع (هيبا HEPA)، فيتعين الاتصال بمنتج المعدات الأصلية لأخذ توصياته بشأن تحديد طريقة إعداد نظام إعادة تدوير الهواء.
- إذا دعا إجراء تشغيل الطائرة أثناء الرحلة إلى إيقاف تشغيل الحزم من أجل إقلاع الطائرة، فيجب إعادة تشغيلها مرة أخرى بمجرد أن تسمح قوة الدفع بذلك.

إرسال قائمة الحد الأدنى من المعدات:

- توفر حزم تكييف الهواء التي تعمل بكامل طاقتها ومراوح إعادة تدوير الهواء أفضل أداء شامل لتهوية مقصورة الركّاب. ومن المستصوب الحد قدر الإمكان من الإرسال بينما الحزم لا تعمل. ومن المستصوب أيضاً الحد قدر الإمكان من الإرسال بينما مراوح إعادة تدوير الهواء لا تعمل فيما يتعلق بالطائرة المُجهّزة بمرشحات تتقية الهواء من نوع (هيبا HEPA).
- يكون أداء تدفق الهواء أفضل، في بعض الطائرات، عند تشغيل جميع الصمامات تدفق الهواء إلى الخارج. وينبغي الاتصال بمنتج المعدات الأصلية بشأن أداء تهوية الطائرة عند عدم عمل صمامات تدفق الهواء إلى الخارج، وبشأن القيود المرتبطة بالإرسال في هذه الحالة.

مفتاح تشغيل التدفق العالى للهواء:

• إذا كانت الطائرة مُجهَّزة بخيار لتشغيل التدفق العالي للهواء، فيتعين الاتصال بمنتج المعدات الأصلية لأخذ توصياته بشأن تحديد طريقة الإعداد.

على سبيل المثال:

توصىي شركة بوينغ شركات الطيران باختيار وضع التدفق العالي للطائرات من طرازات 8-747 و MD-80 و PD-00، نظراً لأن ذلك من شأنه أن يزيد من معدل التهوية الإجمالي داخل المقصورة.

ملاحظة ١ — سيزيد ذلك من استهلاك الوقود. ومع ذلك، ففيما يتعلق بالطائرات من طرازي 400-747 و737، لا ينبغي اختيار وضع التدفق العالي لأنه لن يؤدي إلى زيادة في معدل التهوية الإجمالي. ومن أجل جميع النماذج، يجب أن تظل مراوح إعادة تدوير الهواء في وضع التشغيل (إذا كانت الطائرة مجهزة بمرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا HEPA).

ملاحظة ٢ — ترد إرشادات اختيار موقع للراكب المريض تحت عنصر "طاقم المقصورة" في وحدة "الطاقم".

صيانة مرشحات تنقية الهواء:

- يتعين اتباع إجراءات الصيانة العادية على النحو الذي يحدده منتج المعدات الأصلية. ويتعين الإحاطة بمتطلبات الحماية الخاصة ومناولة المرشحات عند تغييرها.
- يتعين الاتصال بمنتج المعدات الأصلية أو الرجوع إلى منشوراته للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تطهير إضافي و/أو حماية إضافية لصحة الموظفين لتفادي التلوث الميكروبيولوجي في منطقة استبدال الفلتر.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- الاتصال بمنتج المعدات الأصلية من خلال المجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA) واتصال منتج المعدات الأصلية بالمُشغِّلين.
 - استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 2) أو أي نموذج مماثل حسب الاقتضاء.

الوحدة

الطاقم

الجمهور المستهدف

جميع العمليات المشمولة بتغطية الملحق السادس — "تشغيل الطائرات"، الجزء الأول — "النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات"، وهيئات الطيران المدنى ووكالات الصحة العمومية.

العنصر

أفراد الطاقم

وصف موجز (الهدف)

توفير اعتبارات متسقة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على أفراد الطاقم ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.

اعتبارات يجب مراعاتها

أحكام عامة

• ما لم تتم الإشارة تحديداً إلى "طاقم القيادة" أو "طاقم مقصورة الركّاب"، فإن مصطلح "الطاقم" يشير إلى جميع أفراد الطاقم المطلوب على متن الطائرة كي يتمكن المُشغّل الجوي من تتفيذ الرحلة، بمن في ذلك أولئك الذين قد يكونون مطلوبين للعمل قبل أو بعد الخدمة. وينطبق ذلك على جميع أفراد الطاقم.

التسهيلات

- ينبغي لأفراد الطاقم الذين يُشغِّلون طائرات ركَّاب لنقل بضائع فقط، على سبيل المثال، التأكد من إرسال الإخطار الصحيح الى جميع الوكالات ضماناً لعدم وجود أي التباس، أو التأكد من أن أفراد الطاقم المنقولين على متن الطائرة مثل مسؤولي الأحمال والمهندسين وطاقم مقصورة الركَّاب معروفون ومحدَّدون بشكل صحيح في بيان الطاقم.
- سفر طاقم القيادة، بما في ذلك السفر فيما بين الدول لأغراض التدريب والحصول على الشهادات الطبية، يُعد أساسياً لاستئناف التشغيل نظراً لانتهاء فترات الإعفاء من اشتراطات الشهادات الطبية والتدريب والفحص. وتجدر الإشارة إلى أن دولاً كثيرة تفتقر إلى تجهيزات التدريب اللازمة، مثل أجهزة محاكاة الطيران، فمن الضروري اعتبار طواقم القيادة من "العاملين الأساسيين" لكي تتسنى لهم الاستفادة من مبادرات "ممرات الصحة العمومية" عند استخدام مثل هذه التجهيزات أو عندما يُطلب منهم أن يخضعوا للاختبارات الطبية في دول أخرى. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في كتاب الإيكاو الموجّه إلى الدول ... AN 5/28 -20/97

- ينبغي للدول أن تُلزم شركات الطيران المسجلة لديها بإنشاء برنامج للتأمين الصحي لموظفيها على أن يتسم بالقوة والفعّالية وبإمكانية التحقق منه، إذ سيتيح ذلك تتفيذ التدابير التي تسهّل استمرار تشغيل الطائرات، بحيث يتحقق ما يلي:
 - عدم فرض تدابير الحجر الصحى على الطاقم الذي يتعين عليه التوقف أو الراحة امتثالاً لحدود مدة الطيران.
 - عدم خضوع الطواقم للفحص أو القيود المطبقة على المسافرين الآخرين.
 - أن تكون طرق الكشف الطبي الأفراد الطاقم غير مبالغ فيها قدر الإمكان.

متابعة الحالة الصحية

- ينبغي لأفراد الطاقم مراقبة أنفسهم تحسباً للإصابة بالحمى أو القشعريرة أو السعال أو الضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو فقدان حاسة الذوق أي أعراض أخرى للإصابة بفيروس كورونا بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية. وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية الإصابة بالحمى بأنها بلوغ درجة حرارة الجسم ٣٨° مئوية أو أعلى.
- ينبغي لأفراد الطاقم قياس درجة حرارة أجسامهم مرتين يومياً على الأقل خلال نوبات العمل وفي أي وقت يشعرون فيه بأنهم ليسوا على ما يرام.
- ينبغي لأفراد الطاقم البقاء في المنزل أو في غرفة الفندق، وإخطار قسم الصحة المهنية لدى شركتهم، مع عدم الذهاب إلى العمل إذا كانوا مصابين بالحمى أو ضيق التنفس أو أي أعراض أخرى ترتبط بفيروس كورونا. وينبغي لهم عدم العودة إلى العمل إلى أن يسمح لهم بذلك مسؤولو قسم الصحة المهنية والصحة العمومية لدى شركتهم.

ومن الأمثلة على الشواغل المتعلقة بتعرض أفراد الطاقم للعدوى ما يلى:

- أن يكون ضمن فترة حجر صحي متعلقة برحلة سفر و/أو مناوبة عمل سابقة.
- أن تكون نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إيجابية بغض النظر عن ظهور أعراض على الراكب.
 - أن يعرف المرء أنه تعرض لشخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا.
 - أن يعاني المرء من أي أعراض ترتبط بفيروس كورونا.
- أن يكون المرء قد تعافى من أعراض فيروس كورونا ولكن لم يجر تقييم حالته من قِبل مسؤولي قسم الصحة المهنية والصحة العمومية لدى شركته.

أثناء الرحلة:

- إذا ظهرت أعراض الإصابة بالمرض على أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة، فيجب على هذا الفرد التوقف عن العمل في أقرب وقت ممكن، وارتداء قناع طبي، وإخطار قائد الطائرة، والبقاء على المسافة المُوصى بها للتباعد البدني عن الآخرين متى كان ذلك ممكناً. وعند الهبوط، ينبغي للأفراد المتابعة مع مسؤولي الخدمات الطبية والصحة العمومية في شركة الطيران.
 - ويرد في قسم "طاقم مقصورة الركّاب" إرشادات بشأن التعامل مع الراكب الذي تظهر عليه أعراض الفيروس أثتاء الرحلة.

حماية الصحة

- لحماية صحة أفراد الطاقم وغيرهم، بمن فيهم الزملاء في العمل، يجب على أفراد الطاقم الالتزام بما يلي:
- البقاء على المسافة المُوصَى بها للتباعد البدني عن الآخرين حيثما أمكن، وعند العمل على الطائرة، على سبيل المثال، أثناء الجلوس على مقعد قابل للانطواء أثناء الإقلاع أو الهبوط، وأثناء النقل على أرض المطار وأثناء التواجد في أماكن عامة.
- عسل أيديهم بانتظام. فإذا لم تكن الأيدي متسخة بشكل واضح، فإن الطريقة المفضلة هي فرك اليدين بمُطهِر كحولي لمدة
 ٣٠-٢٠ ثانية باستخدام الطريقة المناسبة. أما إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح، فيجب غسلها بالماء والصابون لمدة
 ٣٠-٢٠ ثانية باستخدام الطريقة المناسبة.
- لا تتس أنه إلى جانب تكرار غسل/تطهير اليدين، يجب على الفرد تفادي ملامسة وجهه لا سيما إذا كان مرتدياً قفازات قابلة
 لإعادة الاستعمال.
- ارتداء قناع غير طبي أو طبي عند التواجد بين أشخاص آخرين، لا سيما في الحالات التي يصعب فيها الحفاظ على المسافة الموصى بها للتباعد البدني عن الآخرين.
- الأقنعة غير الطبية والطبية والقفازات القابلة لإعادة الاستعمال ينبغي ألا تؤثر على القدرة على القيام بالإجراءات المعتادة وغير
 المعتادة فضلاً عن إجراءات الطوارئ، مثل ارتداء أقنعة الأوكسجين وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق، إلخ.
- ملاحظة يجب ألا يحل القناع غير الطبي الغطاء الواقي للوجه محل القناع الطبي أو معدات الوقاية الشخصية الأخرى المنصوص عليها في مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة (UPK) عند التعامل مع مسافر مريض على متن الطائرة.
- و فحص سلامة مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة (UPK) قبل كل رحلة. ولا يلزم فتح مجموعات المستلزمات التي ترد في أكياس مغلقة إذ يمكن الافتراض أن محتوياتها ستكون مطابقة للمكتوب على الملصقة. ويجب على أفراد الطاقم اتباع سياسة وإجراءات الناقل الجوي المُطبَّقة بشأن استخدام معدات الوقاية الشخصية في مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة، إذا لزم استخدامها لتوفير الرعاية لراكب مريض على متن الطائرة.
 - اتباع التوجيهات والاجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والسلطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

المشاركة في برامج التلقيح الوطنية مع الاعتراف بأن التلقيح يوفر الحماية الشخصية من الإصابة بالعدوى ويمكن أن يساعد على استعادة التواصل العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات الطيران الالتزام بما يلى:

- توفير كميات كافية من منتجات التنظيف والمُطهّرات (مثل المناديل المُطهّرة) الفعّالة ضد فيروس كورونا للاستخدام أثناء الطيران.
- النظر في توفير الأقنعة غير الطبية أو الطبية من أجل أفراد الطاقم لاستخدامه بشكل اعتيادي أثناء الخدمة، إذا كان ذلك لا يتداخل مع معدات الوقاية الشخصية والمهام الوظيفية وعندما يكون من الصعب الحفاظ على المسافة المُوصى بها للتباعد البدني عن زملاء العمل أو الركاب.

استخدام المراحيض

• عادة ما يجب حجز مرحاض واحد أو أكثر الاستخدام الطاقم من أجل الحد من احتمال انتقال العدوى من الركّاب.

مقصورات استراحة الطاقم

- لتقليل أي احتمال لانتقال العدوى، لا ينبغي استخدام الوسائد أو الأغطية أو البطانيات أو الألحفة، حيثما يجري توفيرها، من قبل أشخاص متعددين ما لم يجر تطهيرها.
- تعطي بعض شركات الطيران كل فرد من أفراد الطاقم أغطيته الخاصة، ويتحمل كل فرد منهم مسؤولية ضمان طيها وتعبئتها بعد الاستخدام.
- توفر شركات طيران أخرى الأغطية السائبة لمقصورة استراحة الطاقم. وحيثما يكون الأمر كذلك، ينبغي لأفراد الطاقم وضعمواد الفراش الخاصة بهم قبل فترة استراحتهم وطيها بعد ذلك بطريقة صحية.

أجهزة التدريب

- ينبغي لنفس تدابير الحماية والمراقبة الصحية التي تنطبق على أفراد طاقم القيادة الذين يُشغَلون الطائرة أن تنطبق على استخدام أجهزة محاكاة الطيران وغيرها من أجهزة التدريب.
- ينبغي المواظبة على استعراض وتيرة التنظيف الروتيني لأجهزة محاكاة الطيران وأجهزة التدريب وغيرها من الوسائل التدريبية، أو المعدات المستخدّمة أثناء التدريب (بما في ذلك أقنعة الأكسجين) ضد المخاطر وتعديلها وفقاً لذلك. وينبغي أن تكون منتجات التنظيف المستخدّمة عبارة عن مُطهّرات ضدّ فيروس كورونا (COVID-19) متوافقة مع المواد التي يتم تنظيفها.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- تأكد من أن هذه الاعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
 - الوكالات غير الحكومية المعنية
 - وكالات الصحة العمومية والجوازات والجمارك
 - هيئات الطيران المدني.
- تحقيق درجة عالية من التعاون بين مُشغِّلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
 - إعداد السياسات والإجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لتعزيز أهمية هذه الاعتبارات.
- استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بغيروس كورونا " (نموذج PHC 1) أو أي بطاقة مماثلة عند الاقتضاء.

طاقم القيادة

وصف موجز (الهدف)

توفير اعتبارات متناغمة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على طاقم القيادة ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغى تقييد الوصول إلى مقصورة القيادة إلى أقصى حد ممكن.
- يجب على طاقم القيادة عدم مغادرة مقصورة القيادة إلا لأخذ استراحات فسيولوجية قصيرة أو لفترات الراحة المقررة.
- في حالة ظهور الأعراض على أحد أفراد طاقم القيادة أثناء العمل، ينبغي عليه ارتداء قناع الأوكسجين وينبغي للمُشغِّل أن ينظر فيما إذا كان إخراجه من مقصورة القيادة يُعد إجراء مناسب التخفيف من الخطر في إطار تقييمه المخاطر، مع الرجوع إلى الإجراءات المتفق عليها لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحويل للمسار.
- ينبغي لأفراد طاقم القيادة وكل من يدخل إلى مقصورة القيادة ارتداء الأقنعة غير الطبية أو الطبية، وفقاً لما تحدّده شركات الطيران. وستُجري شركات الطيران أو طاقم القيادة العامل تقييماً ملائماً للمخاطر قبل تحديد ما إذا كان ينبغي إزالة الأقنعة بعد إغلاق باب مقصورة القيادة.
- ينبغي لشركات الطيران التأكد من أن الأقنعة غير الطبية أو الطبية يمكن نزعها بسرعة كي يتسنى ارتداء أقنعة الأكسجين على الوجه دون عائق وتأمينها وإحكامها بشكل صحيح، بما يضمن إمدادها بالأكسجين عند الطلب، مع تزويد طاقم الطائرة بالإرشادات الصحيحة بشأن كيفية القيام بذلك.
- عند مغادرة مقصورة القيادة، يجب حزم جميع الأغراض، وإزالة الأغراض الشخصية، وتهيئة المقصورة للتنظيف والتطهير.
 - قبل كل تغيير لطاقم القيادة، ينبغي تنظيف مقصورة القيادة وتطهيرها بالكامل.
 - ينبغي الحد من التفاعلات الشخصية مع طاقم مقصورة الركّاب إلى أدنى حد ممكن.
 - إذا كان ذلك ممكناً، ينبغي تحديد شخص واحد فقط يُسمح له بالدخول إلى مقصورة القيادة عند الضرورة.
- لا ينبغي السماح إلا لفرد واحد من طاقم القيادة أو الطاقم الفني بالنزول من الطائرة لإكمال التفتيش الخارجي، والتزود بالوقود، وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة ينبغي تفادي المخالطة المباشرة بالطاقم الأرضي.

ضمان سبل التنفيذ الموحّد

- تأكد من أن هذه الاعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
 - الوكالات غير الحكومية المعنية
 - ٥ وكالات الصحة العمومية والجوازات والجمارك
 - ٥ هيئات الطيران المدني.
- تحقيق درجة عالية من التعاون بين مُشغِّلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
 - إعداد السياسات والإجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لتعزيز أهمية هذه الاعتبارات.
- استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج PHC 1) أو أي بطاقة مماثلة عند الاقتضاء.

طاقم مقصورة الركّاب

وصف موجز (الهدف)

توفير اعتبارات متناغمة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على طاقم مقصورة الركَّاب ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.

اعتبارات يجب مراعاتها

- ينبغي لطاقم مقصورة الركّاب المخالطين لراكب أو زميل لهم يشتبه في إصابته عدم الدخول إلى مقصورة القيادة ما لم يكن هناك بُدّ من ذلك.
 - ينبغي لطاقم مقصورة الركَّاب الاستمرار في مساعدة الركَّاب الذين تظهر عليهم علامات المرض أثناء الرحلة.
- وفي حالة الاشتباه في إصابة شخص ما بغيروس كورونا، يُكلف أحد أفراد طاقم مقصورة الركّاب برعاية هذا الراكب. ويجب على فرد الطاقم المكلف بذلك ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي ترد ضمن مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة (UPK) قبل مخالطة الراكب المريض عن كثب. كذلك ينبغي تزويد الراكب المريض بقناع طبي مع تقديم المساعدة الملائمة له. ويتعين فصل الشخص المريض عن الركّاب الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد. وينبغي تنفيذ ذلك، حيثما أمكن، عن طريق نقل الركّاب الآخرين بعيداً. ويمكن إخلاء ١ متر في العادة عن طريق ترك مقعدين فارغين في جميع الاتجاهات بحسب تصميم المقصورة. وينبغي لفرد طاقم مقصورة الركّاب المكلّف الالتزام بإجراءات التعقيم التي يحددها المشغل قبل استئناف مهامه الأخرى.
- ينبغي إخضاع الراكب الذي تظهر عليه علامات المرض أثناء الرحلة إلى الفحص من جانب سلطات الصحة العمومية المحلية بمجرد الهبوط وقبل النزول من الطائرة عقب اتباع البروتوكولات الوطنية للدولة.
- بينما يجري الحد من عدد ووتيرة عمليات الفحص البدني الأفراد طاقم القيادة، ينبغي تطبيق طريقة بديلة للتحقق من وضع طاقم القيادة مثل التحدث إليهم بانتظام عبر الهاتف الداخلي.
- ينبغي ألا يؤثر استخدام معدات الوقاية الشخصية على القدرة على تنفيذ إجراءات السلامة العادية وغير العادية والطارئة، مثل ارتداء أقنعة الأكسجين، وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق، وما إلى ذلك.
- ينبغي عدم تقاسم معدات البيان العملي لقواعد السلامة المتبعة على الطائرة قدر الإمكان للحد من احتمال انتقال الفيروس.
 وإذا كان لا بد من تقاسمها، فينبغي النظر في استعمال وسائل بديلة للإيضاح دون حاجة إلى استخدام المعدات، أو ينبغي تطهير المعدات جيداً بين مرات الاستخدام.
- ينبغي أن يبرز البيان العملي لقواعد السلامة للركّاب أنه ينبغي إزالة الأقنعة غير الطبية والطبية قبل ارتداء أقنعة الأكسجين في حالات الطوارئ، إذا لزم الأمر. ويُرجى ملاحظة أنه يمكن ضمان ذلك بإذاعة بيانات مسموعة إضافية عقب عرض فيديو السلامة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- تأكد من أن هذه الاعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
 - الوكالات غير الحكومية المعنية
 - وكالات الصحة العمومية والجوازات والجمارك
 - هيئات الطيران المدني.
- تحقيق درجة عالية من التعاون بين مُشغِّلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
 - إعداد السياسات والإجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لتعزيز أهمية هذه الاعتبارات.
- استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج PHC 1) أو أي بطاقة مماثلة عند الاقتضاء.

التوقّف

وصف موجز (الهدف)

تأكد من أن جميع أفراد الطاقم الذين يتوجب عليهم التوقف أو العبور في محطة خارجية على علم بالتدابير اللازمة للحد من خطر انتقال العدوى بغيروس كورونا.

وينبغي الرجوع إلى النشرة الإلكترونية للإيكاو EB 2020/30 أو بصيغتها المعدَّلة للوقوف على أحدث الإرشادات.

اعتبارات يجب مراعاتها

التوقف/ العبور

لا ينبغي إيداع أفراد الطاقم، الذين يشاركون في رحلات جوية بها توقفات، في الحجر الصحي والاحتجاز لملاحظتهم أثناء توقفهم أو بعد عودتهم، ما لم يكونوا قد تعرضوا على متن الطائرة أو أثناء فترة توقفها لراكب أو لأحد أفراد الطاقم تظهر عليه أعراض المرض. وإذا توجب على أفراد الطاقم التوقف أو العبور في محطة خارجية، فينبغي للمُشغّلين الجوبين ضمان الالتزام بلوائح وسياسات الصحة العمومية المعنية، وبالتدابير المحددة في تقييم المخاطر الذي يجريه المشغل والذي يراعي الظروف المحلية المحددة.

وفي حالة عدم وجود تقييم للمخاطر، ينبغي للمشغّلين الجوبين أن ينفذوا ما يلي:

- إعداد ترتيبات التنقل (بين المطار والفندق، إذا لزم الأمر): يجب على المُشغِّل الجوي الترتيب للتنقل بين الطائرة وغرف الفندق الخاصة بأفراد الطاقم لضمان تطبيق تدابير النظافة الصحية والمسافة المُوصى بها للتباعد البدني، بما في ذلك داخل المركبات، قدر الإمكان.
 - في أماكن الإقامة:
 - أ) يجب على الطاقم الامتثال للوائح ولسياسات الصحة العمومية ذات الصلة في جميع الأوقات.
 - ب) يجب تحديد غرفة منفصلة لكل فرد من أفراد الطاقم، وضمان تطهيرها قبل إشغالها.
 - ج) ينبغي للطاقم الالتزام بما يلي، مع مراعاة ما ورد أعلاه، قدر الإمكان:
- ١- تفادي مخالطة عموم الناس والزملاء من أفراد الطاقم، والبقاء دخل غرفة الفندق إلا لطلب الرعاية الطبية، أو
 لإجراء أنشطة أساسية بما في ذلك ممارسة الرياضة، مع الالتزام بالتباعد البدني؛
 - ٢- عدم استخدام المرافق المشتركة في الفندق؛
- ٣- تتاول الطعام في الغرفة، وعدم تتاول أطعمة خارجية أو في مطعم الفندق على طاولة منفردة إلا إذا كانت خدمة الغرف غير متاحة؛

- ٤- الرصد بانتظام لأعراض الإصابة بما في ذلك الحمي؟
- مراعاة نظافة اليدين جيداً، ونظافة الجهاز التنفسي، والالتزام بتدابير التباعد البدني عند الاضطرار إلى مغادرة غرفة الفندق فقط للأسباب المحددة في '۱' و '۳' أو في حالات الطوارئ.
- يجب على أفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض تحتمل الإصابة بفيروس كورونا أثناء التوقف أو العبور القيام بما يلي:
 - أ) إبلاغ مُشغِّل الطائرة وطلب المساعدة من طبيب لتقييم احتمال الإصابة بغيروس كورونا.
- ب) التجاوب مع التقييم وإمكان إجراء المزيد من الرصد لفيروس كورونا وفقاً لإجراءات التقييم التي تتفّذها الدولة (مثل التقييم في غرفة الفندق، أو العزل داخل غرفة في الفندق، أو الانتقال إلى موقع بديل).
- إذا أسفر تقييم أحد أفراد الطاقم عن عدم الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه التي تنفذها الدولة، يجوز للمُشغِّل الجوى أن يتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة هذا الفرد إلى صفوف العمل.
- إذا اشتبهت الدولة في إصابة أحد أفراد الطاقم، أو تأكدت من إصابته، بفيروس كورونا. ولم تكن هذه الدولة تفرض العزل، فيمكن حينئذ إعادة هذا الطاقم طبياً إلى وطنه بوسائل نقل ملائمة؛ إذا كان هناك اتفاق بشأن إعادة فرد الطاقم إلى وطنه.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- تأكد من أن هذه الاعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
 - الوكالات غير الحكومية المعنية
 - وكالات الصحة العمومية والجوازات والجمارك
 - هيئات الطيران المدني.
- تحقيق درجة عالية من التعاون بين مُشغِّلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
 - إعداد السياسات والإجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لتعزيز أهمية هذه الاعتبارات.
- استخدام "بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (PHC 1) أو أي بطاقة مماثلة عند الاقتضاء.

الوحدة

البضائع

الجمهور المستهدف:

شركات الطيران ووكلاء الشحن وسائقو الشاحنات ومقدِّمو الخدمات الأرضية (مُشغِّلو مطارات شحن البضائع).

العنصس

الطريق المغذى لمركز تسليم واستلام البضائع

وصف موجز (الهدف)

حماية العاملين في مجال مناولة البضائع وسائقي الشاحنات أثناء وجودهم في نقاط مناولة البضائع (في المستودع) ووثائق الشحن (غالباً ما يكون في المكتب).

اعتبارات يجب مراعاتها

- مبادئ السلامة البيولوجية في الموقع:
- يجب التقليل إلى أدنى حد من التقارب من أجل مناولة الوثائق، وينبغي وضع علامات أرضية لتحديد المسافات
 الآمنة للتباعد و/أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
 - حيثما أمكن، ينبغي وضع مرافق غسل اليدين أو تطهير اليدين بمُطهِّر كحولى عند المدخل.
 - o يجب تنظيف الأسطح وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض والأكشاك).
 - يجب إتاحة مُطهِّر يدين كحولي لمستخدمي الأكشاك، وما إلى ذلك.
 - يجب تحديد منطقة (مناطق) لارتداء ونزع معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب الحاجة.
 - مناولة البضائع (تفريغ الشاحنة):
 - يجب على السائقين البقاء في مقصورة المركبة حتى صدور تعليمات إليهم (وفقاً للإجراءات ذات الصلة).
 - يجب الحفاظ على مسافة آمنة بين سائق المركبة والعاملين في المرفق حيثما أمكن ذلك.
 - ٥ يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الاقتضاء.
 - مناولة الوثائق (في المكتب):
 - o يجب تنفيذ نُظم الوثائق الرقمية وتبادل البيانات كلما أمكن ذلك.
- يجب الحفاظ على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن المتر الواحد بين جميع الأطراف حيثما أمكن، أو استخدام
 علامات التباعد الأرضية أو ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
- في الحالات التي يلزم فيها التوقيع على صكوك الوثائق، فينبغي لكل موقّع أن يفعل ذلك مستخدماً قلمه الخاص.
 - ٥ يجب تركيب حواجز مادية (شفافة) عند مكاتب التسجيل والاستقبال.
 - ٥ يجب توفير مُطهِّر يدين كحولي عند الدخول إلى المناطق المشتركة أو الخروج منها.
 - استخدام معدات مناولة المواد (MHE) (مثل الرافعات الشوكية وعربات اليد):
 - التجنب التلوث، يجب تنظيف معدات مناولة المواد وتطهيرها بعد الاستخدام.
 - يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
 - يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

• الملصقات الجدارية، والنشرات، والمواد القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني للناقل الجوي ووكيل الخدمات الأرضية. يُرجى الاطلاع على نماذج لملصقات يمكن تعليقها في أماكن استراحة العاملين.

العنصس

داخل منشأة الشحن (المنشأ/الوجهة/العبور)

وصف موجز (الهدف)

حماية موظفي مرفق الشحن (المستودع) أثناء العمليات مثل التخزين والفرز وتغيير موضع المخزونات ومناولة الوثائق.

اعتبارات يجب مراعاتها

- مبادئ السلامة البيولوجية في الموقع:
- يجب الحفاظ على التباعد البدني في جميع الأوقات دون المساس بالسلامة التشغيلية.
- يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة (مثل مناطق الإنزال) أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
 - تناوب طاقم الخدمات الأرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.
 - يجب وضع مُطهر يدين كحولي عند المداخل إلى المناطق المشتركة.
 - o يجب تنظيف الأسطح وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض والأجهزة المحمولة والأكشاك).
 - يجب إتاحة مُطهِّر يدين كحولي لمستخدمي الأكشاك والأجهزة المحمولة المشتركة والأجهزة المشتركة الأخرى.

• مناولة البضائع:

- يجب الحفاظ على مسافة التباعد البدني دون المساس بالسلامة التشغيلية؛
- عند تعذر ذلك (على سبيل المثال، الاحتياج إلى اثنين من الحمَّالين لرفع بضائع ثقيلة) ينبغي ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
 - يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.
 - استخدام معدات مناولة المواد/معدات المساندة الأرضية:
 - لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات مناولة المواد ومعدات المساندة الأرضية وتطهيرها بين الاستخدامات.
 - يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
 - يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

وضع الملصقات في مرافق الشحن وأماكن استراحة الموظفين.

العنصس

من مرفق البضائع إلى ساحة وقوف الطائرات (المنشأ/العبور/الوجهة)

وصف موجز (الهدف)

حماية العاملين خلال المناولة في مرفق الشحن (إلى/من) طواقم ساحة وقوف الطائرات استعداداً لتحميل الطائرة وتفريغها.

اعتبارات يجب مراعاتها

- مبادئ السلامة البيولوجية في الموقع
- يجب الحفاظ على التباعد البدني في جميع الأوقات دون المساس بالسلامة التشغيلية أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
 - o يجب تنظيف الأسطح وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض والأكشاك).
 - يجب إتاحة مُطهِّر يدين كحولي لمستخدمي الأكشاك والأجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلك.
- يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة (مثل مناطق الإنزال) أو يجب ارتداء معدات الوقاية
 الشخصية المناسبة.
 - تناوب طاقم الخدمات الأرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعى الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.
 - التسليم المادي للبضائع
 - يجب الحفاظ على مسافة التباعد البدني، واستخدام مناطق إنزال البضائع حيثما أمكن ذلك.
 - يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.
 - استخدام معدات المساندة الأرضية
 - لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات المساندة الأرضية وتطهيرها بين الاستخدامات.
 - يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
 - يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

• وضع الملصقات في أماكن استراحة الموظفين.

تحميل الطائرات/تفريغها

وصف موجز (الهدف)

حماية عاملي المناولة في ساحة وقوف الطائرات أثناء تحميل الطائرة وتفريغها، تلك العمليات التي عادة ما يضطلع بها طواقم متعددة تتألف من ٣ إلى ٤ أشخاص بحسب العملية.

ضمان تعزيز السلامة الصحية العامة عندما يرتفع عدد العاملين المخالط بعضهم لبعض أثناء التحميل اليدوي لمقصورة الركّاب.

اعتبارات يجب مراعاتها

- مبادئ السلامة البيولوجية في الموقع
- يجب الحفاظ على التباعد البدني في جميع الأوقات دون المساس بالسلامة التشغيلية أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
 - يجب وضع مُطهِّر يدين كحولي عند المداخل إلى المناطق المشتركة.
 - يجب تنظيف الأسطح وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض والأجهزة المحمولة والأكشاك).
 - يجب إتاحة مُطهر يدين كحولى لمستخدمي الأكشاك والأجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلك.
- يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من تقارب العاملين من أجل التحميل أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية
 المناسبة، لا سيما من أجل تحميل مقصورة الركاب
 - تناوب طاقم الخدمات الأرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوي فيما بين أفراد الطاقم.
 - التحميل المادي للبضائع
- يجب الحفاظ على مسافة التباعد البدني دون المساس بالسلامة التشغيلية (تشجيع العمليات التي تؤدى بفرد واحد).
 - ، يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.
- فيما يتعلق "بالسلسلة البشرية" للتحميل، يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة (الأقنعة والقفازات القابلة
 لإعادة الاستعمال) كما يجب تطبيق مبادئ النظافة الصحية بين العمليات.
 - استخدام معدات مناولة المواد/معدات المساندة الأرضية:
 - لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات مناولة المواد ومعدات المساندة الأرضية وتطهيرها بين الاستخدامات.
 - يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
 - يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد

- وضع الملصقات في أماكن استراحة الموظفين.
- استخدم "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج PHC 3) أو أي صحيفة مماثلة حسب الاقتضاء.

٣- النماذج والملصقات

	وس کورونا	ما بتعلق بفد	بطاقة الحالة الصحية للطاقم فب
			الغرض من هذه البطاقة:
سهيل المعالحة من قبل سلطات	یفیروس کورونا. ولت	حية فيما يتعلق	المعلومات التي يتعين على الطاقم تسجيلها قبل المغادرة لتأكيد حالتهم الص
J. G . J.,	3 333 6 33.	0	الصحة العمومية لدى الدولة.
	11 · 11 · 11	1	4
			وبالرغم من تعبئة هذه البطاقة، فقد يظل فرد الطاقم خاضعاً لفحص إض
•	۱ فهرنهیت) او اکثر	متویه (۰۰,۶	الطبقات، على سبيل المثال عندما تكون درجة حرارة الجسم المسجلة ٣٨
على المتر الواحد لمدة لا تقل	على مسافة لا تزيد	(اتصال مباشر	 ا خلال الأيام الأربعة عشر الماضية، هل كان لديكم اتصال وثيق
) أو أفادت التشخيصات الطبية	كورونا (19-COVID	ئصاب بفيروس	عن ١٥ دقيقة أو اتصال بدني مباشر) مع شخص يُشتبه بأنه ا
	□ ¥	نعم □	أنه يعاني من فيروس كورونا؟
		الماضية:	٢ - هل كان لديك أي من الأعراض التالية خلال الأيام الأربعة عشر
	نعم □ لا	•	الحمي
			السعال
			صعوبات في التنفس
			الفقدان المفاجئ لحاسة التذوّق أو الشمّ
			 ۳ درجة حرارة الجسم عند بدء مناوية العمل:
		1. 1	
	للامات الحمى عليه	ِ لعدم ظهور ع	لم تُسجَّل درجة حرارة الجسم نتيجة لعدم شعور الفرد بالحمى أو
	:	نهایت (F°)	درجة حرارة الجسم مُقاسة بالمقياس المئوي (°C) 🏻 الفهر
	قت:	الو	التاريخ:
		غير ذلك 🏻:	طريقة التسجيل: الجبهة 🛘 الأذن 🗎
وكانت نتيجته إيجابية؟	يام الثلاثة الماضية	(COV)خلال الأ	2- هل أجريتم فحصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (D-19)
	نعم 🗆 لا		4
			يرجى إرفاق التقرير إذا كان متاحاً
	۶ □ ۲	نع	 هل تلقیت لقاحاً ضد فیروس کورونا (COVID-19) ؟
			تاريخ أحدث تلقيح:
ן צ	يم 🗆	ei .	هل أنجزتَ بروتوكول التلقيح بالكامل؟
			هوية عضو الطاقم:
			الاسم:
			شركة الطيران/مُشغِّل الطائرات:
			الجنسية ورقم جواز السفر:
			التوقيع:
			التاريخ:

النموذج ١ - ممر الصحة العمومية (PHC)

بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا رقم تسجيل الطائرة:

يجري تطهير الطائرة وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية، بوتيرة تحددها الهيئة الوطنية للصحة العمومية ووفقاً للمنتجات المعتمدة وتعليمات الاستخدام التي تحددها الشركة المُصنَّعة للطائرة.

اسم القائم بعملية التطهير	ملاحظات	المطار (رمز الإيكاو)		الوقت	التاريخ
			ساعة -	(بصيغة ٢٤	(يوم/شهر/سنة)
			المي المنسق)	بالتوقيت العا	
توقيع القائم بعملية التطهير	التعليقات	ستخدمة	المواد المُطهِّرة الم		مناطق الطائرة المُعالَجة
					مقصورة القيادة
					مقصورة الركَّاب
					مقصورة البضائع
					غير ذلك:
					عير دنك.
			1		
اسم القائم بعملية التطهير	ملاحظات	المطار (رمز الإيكاو)		الوقت	التاريخ
				(بصيغة ٢٤	(يوم/شهر/سنة)
			مالمي المنسق)	بالتوقيت الع	
توقيع القائم بعملية التطهير	التعليقات	ستخدمة	المواد المُطهِّرة الم		مناطق الطائرة المُعالَجة
					مقصورة القيادة
					مقصورة الركَّاب
					مقصورة البضائع
					غير ذلك:
					عير دك
			1		
اسم القائم بعملية التطهير	ملاحظات	المطار (رمز الإيكاو)		الوقت	التاريخ
			ساعة - بالتوقيت	(بصيغة ٢٤	(يوم/شهر/سنة)
			ىىق)	العالمي المنس	
توقيع القائم بعملية التطهير	التعليقات	ستخدمة	المواد المُطهِّرة الم		مناطق الطائرة المُعالَجة
					مقصورة القيادة
					مقصورة الركَّاب
					مقصورة البضائع
					غير ذلك:

النموذج ٢ - نموذج ممر الصحة العمومية (PHC)

A- 51 بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار XYZ لمكافحة فيروس كورونا

المطار:	مناطق

تم تطهير هذه المناطق داخل المطار وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية، بوتيرة تحددها الهيئة الوطنية للصحة العمومية ووفقاً للمنتجات المعتمدة وتعليمات الاستخدام.

اسم القائم بعملية التطهير	منتجات التنظيف/التطهير المستخدمة		المناطق	الوقت	التاريخ
وتوقيعه				(بصيغة ٢٤ ساعة)	(يوم/شهر/سنة)
			الأرضية		
			المقاعد		
			مكتب التسجيل		
			معدات الكشف الأمني		
			سيور نقل الأمتعة		
			الكراسي المتحركة للركاب		
			الدرابزين		
-	ملاحظات		المصاعد		
	شرکتات استان		عربات نقل الأمتعة		
			دورات المياه		
			مكتب الاستعلامات		
			منطقة الصعود إلى الطائرة		
		ت في	(وتشمل جسور الركّاب والحافلا		
		_	منطقة التحركات المراقبة)		
			حواجز تنظيم طوابير الانتظار		
			أكشاك الخدمة الذاتية		
			محطات التطهير		
			غير ذلك		

اسم القائم بعملية التطهير	منتجات التنظيف/التطهير المستخدمة		المناطق	الوقت	التاريخ
وتوقيعه				(بصيغة ٢٤ ساعة)	(يوم/شهر/سنة)
			الأرضية		
			المقاعد		
			مكتب التسجيل		
			معدات الكشف الأمني		
			سيور نقل الأمتعة		
			الكراسي المتحركة للركَّاب		
			الدرابزين		
	ملاحظات		المصاعد		
			عربات نقل الأمتعة		
			دورات المياه		
			مكتب الاستعلامات		
			منطقة الصعود إلى الطائرة		
		ت	(وتشمل جسور الركَّاب والحافلا		
			في منطقة التحركات المراقبة)		
			حواجز تنظيم طوابير الانتظار		
			أكشاك الخدمة الذاتية		
			محطات التطهير		
			غير ذلك		

PUBLIC HEALTH COVID-19 PASSENGER SELF DECLARATION FORM

Proposal – a health declaration to include on the reverse of the existing PLF.

PUBLIC HEALTH COVID-19 PASSENGER SELF DECLARATION FORM					
provide relevant information p Information needs to be record Notwithstanding completion of screening by the Public Health	ort public health authorities by allowing arriving passengers to easily pertaining to their health status, particularly with regard to COVID-19. Ided by an adult member of the group or travel group. Of this form, a passenger might still be subjected to additional health Authority as part of a multi-layer prevention approach. To be held in accordance with applicable national laws and used only for				
1) Traveller Information:					
First Name(s):					
Last Name(s):					
Date of Birth (dd/mm/yyyy):					
Travel document No. & issuing country:					
Country of residence:					
Port of Origin:					
2) During the past 14 days, have you, or a member of your group travelling with you, had close contact (face-to-face contact for more than 15 minutes or direct physical contact) with someone who had symptoms suggestive of COVID-19? Yes □ No □					
	ber of your group travelling with you, had any of the following				
Fever Yes No Coughing Yes No	Shortness of breath Yes □ No □				
4) Have you, or any member of your group travelling with you, had a positive COVID-19 test in the last 3 days? Yes □ No □ Please attach report if available					
visited or transited the	ntries and cities that you and the group travelling with you have rough in the last 14 days (including airports and ports), providing list the most recent country first.				
	penalties related to the provision of false information on this form, oplicable national legislation and/or local health authorities.				
Signature: Date:					

مجموعة البيانات المُوصَى بها للإبلاغ عن نتائج اختبار فيروس كورونا

فيما يلى الحدّ الأدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:

- (١) المعلومات الشخصية عن موضوع الاختبار:
- أ) الاسم الكامل (الاسم العائلي، الاسم الشخصي)
 - ب) تاريخ الميلاد (اليوم/الشهر/السنة)
 - ج) نوع وثيقة الهوية (إلزامي)
 - د) رقم وثيقة الهوية (إلزامي)
 - (٢) مقدّم الخدمة:
- أ) اسم الجهة المعنية بالاختبار أو مقدّم الخدمة (إلزامي)
 - ب) بلد الاختبار (إلزامي)
 - ج) تفاصيل الاتصال (إلزامي)
 - (٣) تاريخ ووقت الاختبار والتقرير:
 - أ) تاريخ ووقت جمع العينات (إلزامي)
 - ب) تاريخ ووقت إصدار التقرير (إلزامي)
 - (٤) نتيجة الاختبار:
- أ) نوع الاختبار الذي تم إجراؤه: كتلة جُزئية (PCR) ؛ كتلة جُزئية (أخرى)؛ مولّد المضاد؛ جسم مضاد (إلزامي)
 - ب) نتيجة الاختبار (طبيعي/غير طبيعي أو إيجابي/سلبي) (إلزامي)
- ج) أسلوب أخذ العينات (عبر القنوات الأنفية البلعومية، الفَموية البلعومية، من خلال اللُعاب، الدم وغير ذلك (اختياري)
 - (°) حقل بيانات اختياري: يصدر وفقاً لتقدير سلطة الإصدار

النموذج ٥ - نموذج ممر الصحة العمومية (PHC)

أمثلة عن الملصقات في أماكن استراحة الموظفين

تعليمات للموظفين أثناء فيروس كورونا



اغسل يديك بانتظام

استخدم الماء والصابون السائل لغسل يديك لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية (عند كل مرة تدخل فيها إلى المبنى)



طهًر

عند تعذّر غسل اليدين، قم بتطهير يديك بفركها بمطهر كحولي.

التزم بالتباعد البدني

التزم بالبقاء على مسافة آمنة من

أو أي وسيلة أخرى. ويجب على

تعليمات أخرى، مع اتباع الإجراءات

سائقي المركبات البقاء داخل مركباتهم إلى أن تصدر إليهم

الغير باتباع علامات التباعد الأرضية





تجنب المصافحة باليد

لا تنس أن الفيروس ينتشر بالسعال والعطس من خلال تطاير القطيرات في الهواء فضلاً عن المخالطة والملامسة المياشرة.



نظف بانتظام

قم بتطهير جميع الأسطح التي تلامسها الأيدي بوتيرة عالية، وكذلك المعدات بين



التزم بالتباعد

تجنّب الدخول إلى غرف مقفلة يتواجد بداخلها أشخاص، أو ارتد معدات الوقاية الشخصية المناسبة.



استخدم قلمك الخاص

تأكد من عدم ملامستك لأقلام الآخرين عند قيامك بالتوقيع على وثائق.



اتبع أي إرشادات أو لوائح أو تعليمات تصدرها الشركة أو

السلطة المحلية أو الوطنية، لا سيما عند ظهور أعراض الإصابة عليكم.







RECOMMENDED MASKS						
COVERING/MASK		Efficiency at filtering Large Droplets	Efficiency at filtering Aerosols	Use in Aviation		
	Medical respirators e.g. N95, N99, FFP2 or FFP3 masks	99.9%	95%	Not routinely recommended, unless required by national health authorities. For use in healthcare and other occupational settings		
	Medical/surgical masks	98.5%	89.5%	Recommended		
	Non-medical/fabric masks	99.5%	82%	Recommended 3 layers in accordance with WHO specifications		
	NOT REC	COMMENDED M.	ASKS			
	Tea Towel or Dishcloth	98%	72.5%	Not Recommended		
	100% Cotton T-shirt	97%	51%	Not Recommended		
	Silk or Lace	56%	54%	Not Recommended		
	Scarf or Bandana	44%	49%	Not Recommended		
D	Masks with Built-in Valve or Vent	90%	90%	Not allowed due to risk of transmitting the virus		
			· · ·	-		

Based on Source: Democritus University of Thrace; Duke University; Journal of Hospital Infection; Public Health England; University of Chicago; University of Illinois at Urbana-Champaign



HOW TO SELECT, WEAR, AND CLEAN YOUR MASK

DO choose masks that:



DO NOT choose masks that:



Are made of fabric that makes it hard to breathe, for example, vinyl

Have exhalation valves or vents, which allow virus particles to escape



Gaiters & Face Shields



Special Situations: Children

If you are able, find a mask that is made for children

If you can't find a mask made for children, check to be sure the mask fits snugly over the nose and mouth and under the chin



Special Situations: Glasses

If you wear glasses, find a mask that fits closely over your nose or one that has a nose wire to limit fogging





Do not put on children younger than 5 years old or the age specified by the national public health authority.



DO wear a mask that:

- Covers your nose and mouth and secure it under your chin
- Fits snugly against the sides of your face

For more information, visit our <u>How to Wear Masks</u> web page.



How NOT to wear a mask:













How to take off a mask:



Carefully, untie the strings behind your head or stretch the ear loops



Handle only by the ear loops or ties



Fold outside corners together



Be careful not to touch your eyes, nose, and mouth when removing and wash hands immediately after removing

Based on Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html

